

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pompa Aliran Campur.....	10
Gambar 2.2 Pompa Aliran Campur Mendatar.....	11
Gambar 2.3 Pompa Aliran Aksial Mendatar.....	13
Gambar 2.4 Aliran Campur Jenis Volut.....	13
Gambar 2.5 Jenis <i>Impeller</i> .....	13
Gambar 2.6 Pompa Pemasukan Dua Sisi Dengan Pengaliran Masuk 2 tingkat( Berganda)	14
Gambar 3.1 Diagram <i>Fishbone</i> .....	34
Gambar 3.2 Simbol Pada FTA.....	39
Gambar 3.3 Diagram FTA( <i>Fault Tree Analysis</i> ).....	42
Gambar 4.1 Kapal MV. Glovis Desire.....	45
Gambar 4.2 <i>Coolling Sea Water Pump</i> .....	48
Gambar 4.3 Rumah <i>Impeller</i> .....	50
Gambar 4.4 <i>Overhaul</i> Pompa Pendingin Air Laut.....	51
Gambar 4.5 <i>Mechanical Seal</i> Rusak.....	52
Gambar 4.6 <i>Mechanical Seal</i> Baru.....	52
Gambar 4.7 Diagram <i>Fishbone Analysis</i> .....	57
Gambar 4.8 Pohon Kesalahan Dari Penyebab Kurangnya Perawatan Pompa Pendingin Air Laut.....	75
Gambar 4.9 Pohon Kesalahan Dari Sistem Perawatan Yang Tidak Terencana.....	76

