

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Floating Hose dua pangkal	14
Gambar 2.2 Kerangka pikir penelitian	20
Gambar 3.1 Diagram Fishbond	33
Gambar 4.1 Kapal MV.Dian Horizon	38
Gambar 4.2 Kondisi <i>Floating Hose</i>	40
Gambar 4.3 <i>Catenary Anchor Leg Mooring</i>	41
Gambar 4.4 <i>Off Buoy Hoses</i>	41
Gambar 4.5 <i>Single Anchor Leg Mooring</i>	42
Gambar 4.6 <i>Tandem Mooring</i>	42
Gambar 4.7 <i>Konstruksi Floating Hose</i>	43
Gambar 4.8 <i>The Oil Detector Warning System</i>	43
Gambar 4.9 <i>Y-Piece</i>	44
Gambar 4.10 Gelombang Efek Manouvering Kapal	46
Gambar 4.11 Perwira jaga tidak melakukan pengamatan	47
Gambar 4.12 Deck crew tampak tidak pada posisi masing-masing.....	49
Gambar 4.13 Tidak adanya crew yang memantau floating hose di buritan	51
Gambar 4.14 <i>Hook dari bambu</i>	54
Gambar 4.15 Floating hose terlipat karena hose pendek terlalu mundur.....	56
Gambar 4.16 Jarak pandang terbatas saat cuaca buruk	59
Gambar 4.17 Diagram fishbone analysis.....	61
Gambar 4.18 Throwing hook.....	76

Gambar 4.19 Proses menaikan floating hose ke main deck kapal.....77

Gambar 4.20 Pemberian marking di deck79

