

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.	MT. Bauhinia sedang berlabuh jangkar	35
Gambar 4.2.	<i>Briefing</i> sebelum pelaksanaan <i>tank cleaning</i>	41
Gambar 4.3.	<i>Fishbone analysis</i>	49
Gambar 4.4.	Grafik penilaian kuisisioner	51
Gambar 4.5.	AB saat pelaksanaan <i>tank cleaning</i>	54
Gambar 4.6.	Kondisi <i>steam heater</i> di <i>Pumproom</i>	48
Gambar 4.7.	<i>Butterworth portable</i> yang tidak terawat	56
Gambar 4.8.	<i>Butterworth fix</i> dengan <i>nozzle</i> yang tidak terawat.....	57
Gambar 4.9.	<i>Fix butterworth</i> yang tidak berfungsi.....	57
Gambar 4.10.	<i>Tank cleaning hose</i> yang tidak terawat.....	58
Gambar 4.11.	Kegiatan awak kapal di <i>maindeck</i>	64
Gambar 4.12.	<i>Tank cleaning hose</i> baru.....	66