

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: Kerangka Pikir.....	18
Gambar 4.1	: Kapal MV.Madison.....	35
Gambar 4.2	: Gambar drum <i>wire</i> yang terbelit.....	40
Gambar 4.3	: Kurangnnnya kesiapan <i>crew</i> saat <i>drill</i>	45
Gambar 4.4	: Kondisi <i>wire</i> kurang di <i>grease</i>	52
Gambar 4.5	: Kondisi <i>wire</i> yang terbelit di pelabuhan Nabire.....	53
Gambar 4.6	: Kondisi <i>cargo block</i> yang tidak terawat.....	54
Gambar 4.7	: Pemasangan <i>wire</i> yang tidak benar	57

