

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian	20
Gambar 4.1 Struktur organisasi PT.Samudera Perdana Selaras cabang Tuban ...	35
Gambar 4.2 Silo semen curah PT. Holcim Indonesia Tbk.....	42
Gambar 4.3 Pipa untuk mentranfer muatan dari silo ke kapal.....	43
Gambar 4.4 <i>Automatic Ship Loader</i>	44
Gambar 4.5 Cuaca buruk yang tidak mendukung proses muat.....	46
Gambar 4.6 Penggantian komponen <i>blower</i> di silo.....	48
Gambar 4.7 <i>loading spout</i>	49
Gambar 4.8 Lengan ayun <i>loading spout</i>	50
Gambar 4.9 Melakukan pengecekan secara rutin.....	55

