

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisa, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Peralatan untuk perawatan *main deck* terhadap korosi di atas kapal MV. TSS Pioneer 5 kurang memadai, hal itu dikarenakan kondisi dari peralatan sudah banyak yang rusak dan *spare part* yang dibutuhkan sangat terbatas, sehingga menghambat kegiatan perawatan *main deck*.
2. Tidak dilaksanakannya prosedur perawatan *main deck* dengan baik, dikarenakan sifat acuh yang dimiliki oleh *crew* dalam pelaksanaan perawatan dan juga karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Perwira.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan dari penelitian ini adalah:

1. Pihak perusahaan agar lebih menanggapi permintaan pengadaan barang yang sudah dikirim oleh pihak kapal agar kegiatan perawatan bisa berjalan dengan lancar.
2. Pihak Perwira kapal untuk melakukan pengecekan seluruh peralatan perawatan yang tersedia di atas kapal secara periodik sehingga apabila ada peralatan yang sudah rusak dan tidak lengkap, pihak kapal bisa segera membuatkan permintaan barang kepada pihak perusahaan.

3. Pihak Perwira kapal agar melakukan pengawasan dalam kegiatan perawatan agar *crew* tidak acuh dalam pelaksanaan kegiatan perawatan *main deck*.
4. Pihak Perwira kapal agar memberikan sosialisasi dan pengetahuan bagaimana cara menanggulangi dan melakukan perawatan terhadap korosi di atas kapal kepada seluruh *crew* kapal.

