

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Kapal MV. Zaleha Fitrat .....	26
Gambar 4.2.	<i>Wire Crane</i> Kapal yang Kurang Terawat.....	39
Gambar 4.3.	Gambar tumit <i>crane</i> .....	40
Gambar 4.4.	Kerusakan <i>crane</i> nomor 3 .....	41
Gambar 4.5.	Tumit <i>boom</i> yang berhubungan dengan <i>cargo block</i> yang kurang diberi pelumasan .....	43
Gambar 4.6	.Bagiantumit <i>boom crane</i> yang berhubungan dengan batang pemuat <i>crane</i> yang kurang diberi pelumasan.....	44
Gambar 4.7.	Retakan pada pin penyangga yang menghubungkan antara tumit <i>boom crane</i> dengan batang pemuat.....	45
Gambar 4.8.	Bagian tumit <i>boom crane</i> yang berkarat .....	46
Gambar 4.9.	Bagian tumit <i>boom crane</i> yang berlubang .....	47
Gambar 4.10.	Timbulnya karat akibat terlambat melakukan pengecatan di bagian tumit <i>boom crane</i> .....	48
Gambar 4.11.	Patahnya tumit <i>boom crane</i> saat pemuatan berlangsung .....	50