

	8. Pipa dan hydrant pemadam kebakaran	Pipa pada pemadam kebakaran banyak yang berkarat mohon diperbaiki
	9. Tangga pandu kombinasi kiri dan kanan	Tangga kombinasi pilot ladder sebagian anak tangga sudah mulai tipis. Mohon diganti anak tangganya.

NO	ITEM	REMARK
	BURITAN	
III	1. Pondasi Mooring winch	Plat pondasi mooring winch baik sisi kanan dan kiri sudah tipis, mohon diperbaiki
	2. Pipa hydrolic mooring winch	Pipa hydrolic mooring winch dan baut-baut pada torque pada buritan sudah keropos, mohon diganti.
	3. Pipa peranganin fresh water port side	Pipa peranganin pada fresh water port side sudah tipis. Mohon diganti
	SEKOCI	
IV	1. Wire dewi – dewi sekoci kiri dan kanan	Wire sekoci kiri dan kanan sudah terpasang selama 3 tahun. Mohon dicek ulang apakah perlu diputar atau diganti. (tertulis renewed August 2010)
	2. Bantalan kayu sekoci kiri dan sekoci kanan.	Bantalan pada dewi – dewi (bantalan sekoci) sudah lapuk dimakan usia, plat penahan bantalan juga sudah tipis. Mohon diganti dan diperbaiki
	3. Tempat duduk sekoci kiri dan kanan	Tempat duduk sekoci kiri dan kanan ada beberapa bagian yang sudah keropos dimakan usia. Mohon diperbaiki
	4. Plat penahan ganco antara sekoci dan block dewi – dewi sekoci kira dan kanan	Plat penahan ganco sudah keropos, mohon diperbaiki
	AKOMODASI	
V	1. Pintu kedap air bengkel	Pintu kedap air diposisi bengkel sudah keropos dan tidak rapat. Mohon diganti
	2. Fire door	Pintu fire door ada sebagian yang harus diganti dan dalam keadaan rusak. Mohon diganti
	3. Pintu kamar mandi	Pintu kamar mandi terutama di kamar mandi Boat Deck dan Low bridge deck sudah rusak/keropos. Mohon diganti.
	4. Saluran pipa luar akomodasi	Pipa saluran air banyak tidak berfungsi, keropos dan tersumbat, mohon dapat diperbaiki