

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Kerangka pikir penelitian .....	16
Gambar 3. 1	Pohon masalah .....	25
Gambar 3. 2	Pohon masalah alternative .....	26
Gambar 4. 1	MV. Energy Midas .....	32
Gambar 4. 2	<i>Jack hydraulic</i> yg mengalami kebocoran .....	43
Gambar 4. 3	Usia <i>jack hydraulic</i> yg sudah lama dan perlu diganti .....	45
Gambar 4. 4	Pipa minyak yang menghubungkan ke <i>jack hydraulic</i> .....	52
Gambar 4. 5	Uji coba pengoperasian <i>hatch cover</i> .....	55
Gambar 4. 6	Pengoperasian membuka dan menutup <i>hatch cover</i> .....	56
Gambar 4. 7	pelaksanaan <i>safety meeting crew</i> MV. Energy Midas .....	57
Gambar 4. 8	Proses perbaikan <i>Jack hydraulic</i> .....	58
Gambar 4. 9	Penggantian komponen <i>jack hydraulic</i> .....	59
Gambar 4. 10	<i>Jack hydraulic</i> yg sudah di perbaiki .....	59