

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari fakta-fakta yang telah dialami sehingga terjadi masalah kurangnya manajemen perawatan terhadap *LO. Purifier* sehingga kinerjanya tidak optimal, mengakibatkan turunya kualitas minyak lumas mesin induk di kapal KM. Mentaya River adalah disebabkan oleh :

1. Kurangnya pemahaman tentang penggunaan *instruction manual book LO. Purifier* yang disebabkan oleh Kurangnya minat membaca *instruction manual book* dan Tidak bisa menterjemahkan gambar mesin yang ada di dalam *instruction manual book LO. Purifier*.
2. Tidak tersedianya suku cadang *LO. Purifier* di atas kapal yang disebabkan oleh Tidak teraturnya penataan suku cadang *LO. Purifier* di ruang penyimpanan dan tidak benarnya dalam pengisian laporan suku cadang bulanan (*monthly store report*).
3. Tidak lengkapnya *special tool LO. Purifier* di atas kapal dan hal ini disebabkan oleh tidak adanya tempat khusus untuk penyimpanan *Special tool LO. Purifier* dan jatuhnya *Special tool* ke lantai got kamar mesin dan tidak diambil kembali.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis menyampaikan saran-saran untuk perbaikan sebagai berikut :

1. Untuk seluruh perwira mesin di atas kapal agar lebih meningkatkan keinginannya untuk membaca buku-buku yang ada di kamar mesin terutama *instruction manual book*, agar bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi yang bersangkutan dengan perawatan di kamar mesin.

2. Pengawasan terhadap suku cadang di atas kapal perlu untuk lebih ditingkatkan, baik dalam hal permintaan, penyimpanan dan jumlah minimum maupun jumlah maksimum sehingga suku cadang selalu tersedia di atas kapal.
3. Pengawasan terhadap *special tool* di atas kapal sangat penting untuk lebih ditingkatkan baik dalam hal pemakaiannya maupun penyimpanannya, sehingga peralatan tersebut selalu tersedia pada saat dibutuhkan.

