

LAMPIRAN GAMBAR



Gambar Kebocoran Instalasi Pipa Pendingin Air Laut
Sumber Data: Dokumentasi Kapal KM. Oriental Silver



Gambar Pengelasan Instalasi Pipa Pendingin Air Laut
Sumber Data: Dokumentasi Kapal KM. Oriental Silver



Gambar Kotoraan Yang Menyumbat Instalasi Pendingin Air Laut
Sumber Data: Dokumentasi Kapal KM. Oriental Silver



Gambar Pemasangan Instalasi Pipa Pendingin Air Laut
Sumber Data: Dokumentasi Kapal KM. Oriental Silver



Gambar Kebocoran Instalasi Pipa Pendingin Air Laut
Sumber Data: Dokumentasi Kapal KM. Oriental Silver




Gambar Perbaikan Instalasi Pipa Pendingin Air Laut
Sumber Data: Dokumentasi Kapal KM. Oriental Silver



Gambar Kebocoran Instalasi Pipa Pendingin Air Laut
Sumber Data: Dokumentasi Kapal KM. Oriental Silver



Gambar Proses Pengelasan Pada Instalasi Pipa Yang Bocor
Sumber Data: Dokumentasi Kapal KM. Oriental Silver



Gambar Pemasangan Instalasi Pipa Pendingin Air Laut
Sumber Data: Dokumentasi Kapal KM. Oriental Silver



Gambar Proses Membersihkan Pipa Kapiler pada *lo cooler*
Sumber Data: Dokumentasi Kapal KM. Oriental Silver



Gambar Sampah Yang Terdapat Pada *Filter Shea Chest*
Sumber Data: Dokumentasi Kapal KM. Oriental Silver



Gambar *Filter Shea Chest* Setelah Di Bersihkan
Sumber Data: Dokumentasi Kapal KM. Oriental Silver



Gambar Proses Pemasangan *Filter Sea Chest*
Sumber Data: Dokumentasi Kapal KM. Oriental Silver

