

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Mesin induk 2 langkah	7
Gambar 2.2 Kerangka pikir penelitian	13
Gambar 4.1 Kapal MV. Energy Midas	26
Gambar 4.2 <i>Bushing</i> baru dan lama terpakai	30
Gambar 4.3 <i>Metals bearings</i> aus	31
Gambar 4.4 <i>Crosshead bearing pin</i> aus	32
Gambar 4.5 <i>Thrust piece</i> bagus dan rusak	34
Gambar 4.6 Setelah terjadi ledakan	35
Gambar 4.7 Kuadran strategi SWOT	47
Gambar 4.8 Pergantian <i>bushing</i>	49
Gambar 4.9 Pengecekan baut pengunci <i>crosshead</i>	50
Gambar 5.0 Pengecekan dan pelatihan <i>maker</i> MAN B&W	51

