

LAMPIRAN VIII : PENILAIAN RESIKO



PENILAIAN RESIKO Risk Assessment

Checklist ini harus diisi oleh Programis Pemrograman dan ditinjau oleh Nakhoda sebelum dilakukan persiapan/jalankan yang dapat menimbulkan bahaya.

Detail:		Nama Kapal		MARRINA STAR 3	
Vesels Name		Date		08 February 2016	
IMO No		Posisi Kapal		815617	
Vesels Position		Laut Banda			
Adaptasi: Pekerjaan yang sedang dilakukan / Work activity being assessed		Grease wire curane 1 dan 2			
<p>1. Mele</p> <p>2. Basar</p> <p>3. Jorje</p> <p>4. Kumpang</p>		<p>1. Laka keel</p> <p>2. Laka anus</p> <p>3. Laka anus</p> <p>4. Kumpang</p>		<p>1. Tidak ada efek</p> <p>2. Tidak ada efek</p> <p>3. Tidak ada efek</p> <p>4. Tidak ada efek</p>	

Hazarda Identifikasi & Risk Assessment		Pengendalian Risiko		Risk Control	
No	Bahaya Hazarda	P	C	R	Tindakan lebih lanjut
1	Jatuh ke Main deck/foahaler	3	5	15	1. Ajar - ajar keel dan cerat banjal dengan benar. Sebelum kerja pastikan kondisi banjal sehat.
2	terkena wire	3	5	15	2. Sediakan alat pelindung diri yang sesuai.
3	terkena alat kerja	3	5	15	3. Pastikan area kerja yang dilakukan terdapat tanda peringatan.