

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Lokasi Kebocoran Saluran <i>Ballast</i> .....	31
Gambar 4.2	Kondisi Pipa <i>Ballast</i> yang Mengalami Korosi.....	34
Gambar 4.3	<i>Sea Grating</i> .....	37
Gambar 4.4	Pipa Saluran <i>Ballast</i> Dalam Ruang Muat.....	38
Gambar 4.5	Pelaksanaan <i>Safety Meeting</i> .....	40
Gambar 4.6	Pelaksanaan <i>Docking</i> Untuk Ruang muat.....	51
Gambar 4.7	Pelaksanaan Penggantian Pipa Saluran <i>Ballast</i> .....	51

