

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Gambar penampang melintang *boiler feed pump*
- Lampiran 2 Gambar proses pecahnya gelembung gas kavitasi
- Lampiran 3 Gambar *vibration check boiler feed pump*
- Lampiran 4 Gambar Rusaknya *casing* akibat kvitasi
- Lampiran 5 Gambar jenis impeler
- Lampiran 6 Gambar letak terjadinya kavitasi pada impeler
- Lampiran 7 Gambar kerusakan impeler akibat kavitasi
- Lampiran 8 Gambar kerusakan impeler *boiler feed pump* akibat fenomena kavitasi di
MV. NYK LYRA
- Lampiran 9 *Boiler feed water piping diagram*
- Lampiran 10 *Ship particular*
- Lampiran 11 Daftar nama awak kapal
- Lampiran 12 Lembar pengajuan judul
- Lampiran 13 Lembar bimbingan skripsi