

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	20
Gambar 3.1 <i>Fishbone Analisis</i>	31
Gambar 4.1 MV. Sinar Bintang sandar di pelabuhan Bangkok.....	37
Gambar 4.2 Kru kapal yang lalai saat berjaga	43
Gambar 4.3 <i>Container</i> yang tidak dilashing	45
Gambar 4.4 Stabilitas Negatif	46
Gambar 4.5 <i>Corner casting</i> yang longgar.....	48
Gambar 4.6 Tidak ada pemasangan <i>bridge fitting</i>	50
Gambar 4.7 <i>Twistlock</i> dan <i>basecone</i> yang hancur	51
Gambar 4.8 Angin kencang dan ombak besar di laut	54
Gambar 4.9 <i>Fishbone analysis</i>	57

