

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan pemecahan masalah pada bab-bab sebelumnya tentang analisis penanganan muatan *excavator* di MV. Spring Mas. Sebagai akhir dari skripsi ini, peneliti memberikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu:

1. Penanganan muatan *excavator* belum sesuai prosedur, disebabkan karena ada beberapa faktor yang membuat penanganan kurang baik dan tidak sesuai prosedur. Kurangnya peralatan yang memadai seperti tidak adanya *platform container*, sehingga bila terjadi kecelakaan dalam pelayaran akibat muatan yang tidak sesuai prosedur maka akan merugikan perusahaan pelayaran.
2. Mengenai kedisiplinan *crew* kapal dan pihak pelabuhan tidak mengetahui bagaimana cara penanganan muatan *excavator* yang baik dan benar. Tanpa mereka sadari bahwa muatan yang diletakkan langsung diatas palka memiliki pengamanan yang kurang , karena tidak menggunakan *platform container*. Pada dasarnya muatan *lost cargo* seperti *excavator* memiliki penanganan khusus, beda dengan muatan yang lain. Muatan *lost cargo* harus menggunakan alas berupa *platform container*, bertujuan agar muatan tidak bergeser pada saat dilaut.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam melaksanakan pemuatan *excavator* diatas kapal harus ditangani dengan sebaik mungkin dan sesuai prosedur. Melainkan persiapan yang harus benar-benar siap agar tidak terjadi kesalahan dalam penanganan muatan *excavator*. Ketersediaan peralatan lebih ditingkatkan lagi agar tidak terjadi kerugian dalam perusahaan pelayaran.
2. Sebaiknya pemuatan menggunakan *platform container* untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada saat kapal berlayar. Sebaiknya pihak *crew* kapal dan pelabuhan mengetahui bagaimana pelaksanaannya penanganan muatan *excavator* agar tidak terjadi kekeliruan dalam memuat. Kedisiplinan lebih ditingkatkan lagi dan dalam bekerja tidak boleh lalai, karena berakibat berbahaya bagi keselamatan awak kapal dan muatannya.