

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	<i>Grabs</i> atau penggaruk muatan di MV.DK 02	21
Gambar 2.2	<i>Conveyor</i> di dermaga Balikpapan <i>Coal</i> Terminal.....	22
Gambar 2.3	<i>Hover/feeder</i> di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap	22
Gambar 2.4	<i>Stockpile</i> di Balikpapan <i>Coal</i> Terminal	23
Gambar 2.5	<i>Loader Vehicle</i> ketika beroperasi di MV.DK02	24
Gambar 2.6	Kerangka Pikir	26
Gambar 4.1	MV.DK 02 ketika di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap	47
Gambar 4.2	MV.DK 02 ketika berlabuh jangkar.....	47
Gambar 4.3	Diagram <i>Fishbone</i>	55
Gambar 4.4	Muatan batu bara yang tersumbat dalam <i>hover</i>	62
Gambar 4.5	<i>Crane Wires</i> putus.....	67
Gambar 4.6	<i>Grabs</i> tidak dapat terbuka.....	68
Gambar 4.7	<i>Grab Wires</i> putus dan dilakukan perbaikan	68
Gambar 4.8	Ujung mata <i>grabs wire</i> yang ukurannya tidak sesuai sehingga harus di tipisakan secara manual dikarenakan <i>spare parts</i> yang tidak ada	69
Gambar 4.9	Dermaga Umum Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap yang tidak dilengkapi dengan fasilitas <i>crane</i> darat.....	70
Gambar 4.10	Perawatan terhadap <i>Luffing Wires</i>	73
Gambar 4.11	Perawatan terhadap <i>Hoisting Wires</i>	73
Gambar 4.12	Perawatan terhadap <i>Grabs Wires</i>	82

Gambar 4.13	Perawatan terhadap <i>Grabs</i> menggunakan <i>manual grease gun</i> ...	82
Gambar 4.14	<i>Automatic grease gun</i>	83
Gambar 4.15	Pengecekan fungsi <i>Grabs</i>	83

