

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kapal MV. Dream Diamond .....	39
Gambar 4.3 Analisa masalah dengan <i>fishbone chart</i> .....	43
Gambar 4.4 Analisa masalah dengan <i>fishbone chart</i> .....	44
Gambar 4.5 Analisa masalah dengan <i>fishbone chart</i> .....	46
Gambar 4.6 Pembongkaran pengunci <i>stern ramp</i> yang mengalami <i>stuck</i> .....	49
Gambar 4.7 Temperatur suhu yang rendah pada pelabuhan bongkar .....	54
Gambar 4.8 <i>Jack hydraulic</i> , adaptor dan <i>fitting</i> .....	72
Gambar 4.9 Alat pendeteksi <i>lock and unluck position</i> .....	75
Gambar 4.10 Pelaksanaan <i>education</i> kepada <i>crew</i> tentang penggunaan <i>life jacket</i> baru, keselamatan dalam bekerja dan pengoperasian <i>ramp door</i> sesuai dengan prosedur yang benar .....	76