

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	<i>Exhaust Gas Economizer (EGE)</i> jenis vertical.....	9
Gambar 2.2	<i>Exhaust Gas Economizer (EGE)</i> jenis horisontal.....	9
Gambar 3.1	Diagram <i>fishbone</i>	28
Gambar 3.2	Diagram <i>fault tree analisis</i>	31
Gambar 4.4	Diagram tulang ikan.....	40
Gambar 4.5	Kerusakan <i>mechanical seal</i>	43
Gambar 4.6	Pohon kesalahan penyebab menurunnya kinerja <i>EGE</i>	52
Gambar 4.7	Akar permasalahan menurunnya kinerja <i>EGE</i>	53
Gambar 4.8	Kerak yang muncul akibat jelaga.....	56
Gambar 4.9	Melakukan <i>sootblow</i>	58
Gambar 4.10	Memasang tutup kanvas kesaluran pembuangan.....	59
Gambar 4.11	Pelaksanaan <i>air washing</i>	60
Gambar 4.12	Korosi pada pipa ekonomizer.....	62
Gambar 4.13	<i>Oxygen pitting</i> pada pipa ekonomizer.....	64
Gambar 4.14	Korosi <i>fatigue</i>	65