

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pikir penelitian

Gambar 3.1 Diagram tulang ikan (*Fishbone*)

Gambar 4.1 *Auxiliary Boiler*

Gambar 4.2 pipa air *Auxiliary Boiler*

Gambar 4.3 kerak pada pipa air *Auxiliary Boiler*

Gambar 4.4 Diagram tulang ikan (*Fishbone*)

Gambar 4.5 Kondisi pipa air yang berkerak

Gambar 4.6 Analisis penyebab kebocoran pipa air *Auxiliary Boiler*

Gambar 4.7 Pohon kesalahan korosi pada pipa air *Auxiliary Boiler*

Gambar 4.8 Pohon kesalahan endapan pada pipa air *Auxiliary Boiler*

Gambar 4.9 Pohon kesalahan kualitas air *Auxiliary Boiler* kurang baik

Gambar 4.10 Pohon kesalahan kondisi bahan pipa air *Auxiliary Boiler* kurang baik

Gambar 4.11 Pohon kesalahan *safety device abnormal*

Gambar 4.12 Analisis kebocoran pipa air *Auxiliary Boiler*

Gambar 4.13 Kondisi pipa air *Auxiliary Boiler*