

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dibahas pada bab IV penyebab dan upaya pencegahan kerusakan muatan semen curah di kapal MV. Crystal Jade, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya kerusakan muatan semen curah di MV. Crystal Jade adalah kurangnya pengetahuan *crew* tentang penanganan muatan semen curah, peralatan yang kurang memadai, hujan yang turun tiba-tiba saat proses pemuatan dan *marine tape* yang terbuka saat terkena ombak.
2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan muatan semen curah di MV. Crystal Jade adalah mempersiapkan peralatan yang digunakan lebih awal, melengkapi peralatan yang kurang, menutup palka dengan terpal, menyiapkan majun di sekitar *cement hole* untukantisipasi turunnya hujan, dan melakukan *safety meeting* bersama *superintendent* sebelum memuat, untuk memberi pengetahuan kepada *crew* tentang pemuatan semen curah.

B. Saran

Setelah penulis mengamati, mempelajari, dan menyimpulkan tentang hal yang telah dibahas pada bab sebelumnya, penulis memberikan saran untuk mengoptimalkan proses pemuatan semen curah di kapal MV. Crystal Jade, antara lain :

1. Sebaiknya *deck crew* melakukan tindakan antisipasi terhadap kerusakan muatan semen curah lebih awal dan dipersiapkan lebih matang, agar pelaksanaan pemuatan semen curah dapat berjalan dengan maksimal.
2. Sebaiknya diadakan pengarahan kepada seluruh *deck crew* setiap pagi, baik di pelabuhan maupun pada saat *underway* untuk menentukan masalah apa yang harus dihadapi pada hari itu, menyesuaikan kondisi cuaca dan kondisi muatan, agar tindakan pencegahan kerusakan dapat dilakukan dengan tepat.

