NO	ITEM	REMARK
	5. Pengaman rumah crane	Pengaman pada rumah crane sudah tidak dalam kondisi yang kuat, dimana pengaman tersebut sudah keropos, mohon diganti
	6. Pondasi deck crane no.1	Pondasi deck crane pada crane no.1 sudah rusak, mohon diperbaiki
	7. Pengaman tangga di rumah crane	Pengaman tangga yang terpasang pada rumah crane sudah keropos, mohon diperbaiki
IX	ANJUNGAN	
	1. A I S	AIS pada anjungan sudah tidak dapat dideteksi mengingat layar LCD pada AIS tersebut sudah rusak, mohon diperbaiki/diganti
	2. Ralling Bridge Deck	Railing bridge deck sebagian ada yang keropos, mohon diperbaiki
	3. Dewatering System	Mohon dapat diaktifkan kembali dewatering system, mohon dicek ulang oleh tehnisi.

Mengetahui

Capt. Sutrisman
Nakhoda

Banyuwangi 31 Mei 2015

Dwi Karyono
Mualim - 1