

LAMPIRAN WAWANCARA

Kadet	Selamat siang bas? Mohon ijin bertanya bas ?
Masinis 1	Iya tidak apa-apa cadet. Mau tanya apa?
Kadet	Kira-Kira apa faktor-faktor penyebab terjadinya kebocoran air pendingin pada ruang pembakaran silinder no.6 ?
Masinis 1	Ada banyak faktor yang kemungkinan menyebabkan hal tersebut diantaranya, kebocoran pipa-pipa pada <i>intercooler</i> , kerusakan pada liner dan kerusakan pada <i>cylinder head</i> .
Kadet	Setelah penelitian, apa penyebab utama kebocoran air pendingin tersebut bas?
Masinis 1	Penyebab utama yang terjadi kebocoran air pendingin pada ruang pembakaran tersebut adalah keretakan pada dinding <i>cylinder head</i> yang disebabkan karena perawatan yang tidak sesuai maupun kualitas air tawar yang kurang baik
Kadet	Apa yang menjadi alasan atas penyimpulan hal tersebut bas?
Masinis 1	Setelah kita melakukan penelitian di lapangan dapat kita simpulkan bahwa kebocoran air pendingin pada ruang pembakaran disebabkan karena keretakan <i>cylinder head</i> yang kinerjanya melampaui batas jam kerja, sehingga terjadi kelelahan bahan dan juga <i>korosi</i> yang disebabkan air pendingin yang kurang baik.
Kadet	Kemudian upaya apa yang dilakukan dalam menangani masalah tersebut bas ?
Masinis 1	Kita harus melakukan perawatan rutin sesuai dengan <i>instruction manual book</i> , <i>penggantian spare part</i> sesuai <i>planning maintenance system (PMS)</i> , dan
Kadet	Terima kasih atas penjelasan yang diberikan semoga bermanfaat bagi saya. Selamat siang bas! Selamat beristirahat.