

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara dengan Masinis 1 tentang faktor penyebab *rotor dehumidifier* tidak dapat berputar

Lampiran 2. Hasil Wawancara dengan KKM tentang faktor penyebab *rotor dehumidifier* tidak dapat berputar

Lampiran 3. Hasil Wawancara dengan KKM tentang dampak-dampak yang ditimbulkan dari faktor penyebab tidak berputarnya *rotor dehumidifier*

Lampiran 4. *Ship's Particular*

Lampiran 5. *Crew List* MV. Yusho Princess II

Lampiran 6. Gambar MV. Yusho Princess II

