



Gambar 1 : *Tugboat* mengambil tali
tambat dari kapal

Gambar 2 : Rantai terangkat ke kapal



Gambar 3 : Proses pengangkatan *hose*

Gambar 4 : Mesin *winch* MT.Pegaden



Gambar 5 : Kebocoran pipa hidrolis

Gambar 6 : Tali tambat di *Forecastle* MT.Pegaden



Serat tali yang rusak karena penanganan yang tidak benar



Gambar 7 : Kerusakan tali tambat

Gambar 8: *Wind Indicator* MT.Pegaden



Gambar 9 : Cuaca buruk pada tugboat Gambar 10 : Draft Indicator rusak



Gambar 11 : SBM 17500 Balongan Gambar 12 : Proses penarikan tali tambat



Gambar 13 : *Buoy Transfer*



Gambar 14 : *Bridge Team Maneuvering* saat proses penambatan di SBM



Gambar 15 : *Radio Handy Talky*



Gambar 16 : *Radio VHF*