

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Gambar AHU dari atas.....	12
Gambar 2.2 Gambar 2.2 <i>Air Handling Unit</i> arrangement.....	13
Gambar 2.3 <i>Connection accessories for AHU</i>	14
Gambar 2.4 Kerangka pikir.....	18
Gambar 3.1 Pohon masalah.....	26
Gambar 3.2 Pohon sasaran.....	29
Gambar 3.3 Pohon alternatif	31
Gambar 3.4 Matrik rincian kerja.....	32
Gambar 4.1 <i>HI-PRES Air Handling Unit</i> Type HPB.....	36
Gambar 4.2 <i>Air Handling Unit</i> di kapal MV. Hanjin Chiba.....	36
Gambar 4.3 <i>Blower</i> dan motor yang terhubung oleh <i>v-belt</i>	44
Gambar 4.4 Grease yang meluber keluar dari <i>bearing</i>	46
Gambar 4.5 Kerusakan pada <i>blower</i>	47
Gambar 4.6 <i>Flexible connection</i> pada AHU cabin	50
Gambar 4.7 Pipa coil pada <i>Air Handling Unit</i>	54