

PENYEBAB RUSAKNYA SUDU JALAN PADA TURBIN UAP *CARGO OIL PUMP* DI MT. GAMALAMA

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Pelayaran (S.Tr.Pel) pada

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Disusun Oleh:

RIZKY DWI PAMBUDINIT. 531611206152 T

PROGRAM STUDI TEKNIKA DIPLOMA IV POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG 2021

HALAMAN PERSETUJUAN

PENYEBAB RUSAKNYA SUDU JALAN PADA CARGO OIL PUMP DI MT. GAMALAMA

DISUSUN OLEH:

RIZKY DWI PAMBUDI

NIT. 531611206152 T

Telah disetujui dan diterima, selanjutnya dapat diujikan didepan Dewan Penguji Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Semarang, 5 Maret

Dosen Pembimbing I

Materi

Dosen Pembimbing II Metodologi dan Penulisan

NASRI, M.T., M.Mar.E

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19711124 199903 1 001

O RAHARJO, M.M., M.Mar.E

Pembina (IV/a)

NIP. 19740321 199808 1 001

Mengetahui,

Ketua Program Stadi Teknika

.Pd, M.Mar.E

Pembina (IV/a)

NIP. 19641212 199808 1 001

PENGESAHAN HALAMAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "Penyebab Rusaknya Sudu Jalan Pada Turbin Uap

Cargo Oil Pump Di MT. Gamalama" karya,

Nama

: RIZKY DWI PAMBUDI

NIT

: 531611206152 T

Program Studi

: TEKNIKA

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi Prodi Teknika,

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada hari Senin, tanggal 8 Morret 2021

Semarang, 8 Marct 2021

Panitia Ujian

Penguji

Penguji II Penguji III

DWI PRASEDYO. MM. M.Mar.I

Fendia Tk. I (III/d) NIF 19741209 199808 1 001 NASRI, M.T., M.Mar, E Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19711124 199903 1 001

YUSTINA SAPAN, S.ST., M.M.

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19771129 200502 2 001

Mengetahui

Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670605 199808 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIZKY DWI PAMBUDI

NIT : 531611206095 T

Jurusan : TEKNIKA

Skripsi dengan judul "penyebab rusaknya sudu jalan pada turbin uap cargo oil pump".

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya (penelitian dan tulisan) sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini.

Semarang, 4 Maret 2021

Yang membuat pernyataan,

NIT. 531611206152 T

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Pekerjaan yang baik tanpa perencanaan hanya akan jadi sulit, perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan hanya akan jadi arsip"

(Jusuf Kalla)

"Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha."

(B.J. Habibie)

"Yang paling berharga dan hakikik dalam kehidupan adalah dapat mencintai, dapat iba hati, dapat merasakan kedukaan"

(Soe Hok Gie)

PERSEMBAHAN:

- 1. Bapak dan Ibu tercinta, serta kakak dan adik saya, atas cinta dan kasih sayangnya.
- 2. Dosen Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan.
- 3. Perusahaan pelayaran PT. Pertamina Shipping yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar secara langsung diatas kapal.

PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada hamba-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita menuju jalan yang benar.


Skripsi ini mengambil judul "Penyebab Rusaknya Sudu Jalan Pada Turbin Uap *Cargo Oil Pump* Di MT. Gamalama" yang terselesaikan berdasarkan datadata yang diperoleh dari hasil penelitian selama satu tahun dua belas hari praktek laut di perusahaan PT. Pertamina Shipping.

Dalam usaha menyelesaikan Penulisan Skripsi ini, dengan penuh rasa hormat Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, dorongan, bantuan serta petunjuk yang berarti. Untuk itu pada kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

- 1. Bapak Dr. Capt. Mashudi Rofik, M.Sc selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang telah memberikan kemudahan dalam menuntut ilmu di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
- 2. Bapak Amad Narto, M.Mar.E, M.Pd selaku Ketua Jurusan Teknika Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang telah memberikan kemudahan dalam menuntut ilmu di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
- 3. Yth. Bapak Nasri, M.T., M.Mar.E selaku Dosen Pembimbing Materi Penulisan Skripsi yang dengan sabar dan tanggung jawab telah memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
- 4. Yth. Bapak Budi Joko Raharjo, M.M., M.Mar.E selaku Dosen Pembimbing Metode Penulisan Skripsi yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
- 5. Perusahaan PT. Pertamina Shipping yang telah memberikan kesempatan pada Penulis untuk melakukan penelitian dan praktek diatas kapal.

- 6. Nahkoda, KKM beserta seluruh awak MT. Gamalama yang telah membantu Penulis dalam melaksanakan penelitian dan praktek.
- 7. Ayah dan ibunda tercinta, adik-adik, serta seseorang yang ada dihatiku yang telah memberikan dukungan moril dan spiritual kepada Penulis selama penulisan skripsi ini.
- 8. Semua pihak dan rekan-rekan yang telah memberikan motivasi serta membantu Penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya,dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga Penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata Penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi seluruh pembaca.



DAFTAR ISI

HALAM	AN JUDUL	i
HALAM	AN PERSETUJUAN	ii
HALAM	AN PENGESAHAN HALAMAN SKRIPSI	iii
HALAM	AN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAM	AN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	V
	ΓΑ	vi
DAFTAF	R ISI. LEKNIK ILMU PELALA	viii
DAFTAF	R TABEL	X
DAFTAF	R GAMBAR	хi
INTISAR		xiii
ABSTRA(xiv
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Perumusan Masalah	3
	1.3. Tujuan Penelitian	4
	1.4. Manfaat Penelitian	4
	1.5. Sistematika Penulisan	5
BAB II	LANDASAN TEORI	
	2.1. Tinjauan Pustaka	7
	2.2. Kerangka Pikir Penelitian	24
BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1 Pendekatan Dan Desain Penelitian	25

	3.2. Waktu Dan Tempat Peneltian	26		
	3.3. Metode Pengumpulan Data	27		
	3.4. Sumber Data Penelititan	29		
	3.5. Analisis Data	30		
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN			
	4.1. Gambaran Umum	38		
	4.2. Fakta Kondisi	40		
	4.3. Analisis Hasil Penelititan	41		
	4.3. Analisis Hasil Penelititan4.4. Pembahasan Masalah	45		
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN			
	5.1. Kesimpulan	73		
	5.2. Saran	74		
DAFTAI	R PUSTAKA			
LAMPIR	RAN O O O O O O O O O O O O O O O O O O O			
DAFTAR RIWAYAT HIDUP				
	MARA			

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Simbol-simbol hubungan <i>FTA</i>	32
Tabel 3.2. Simbol-simbol kejadian dalam <i>FTA</i>	33
Tabel 3.3. Penentuan priotitas masalah metode <i>USG</i>	36
Tabel 4.1. Tabel kebenaran kebocoran kondensor	52
Tabel 4.2. Tabel kebenaran uap basah	55
Tabel 4.3. Tabel kebenaran rotor tidak <i>balance</i>	58
Tabel 4.4. Tabel Kebenaran dari faktor penyebab rusaknya sudu jalan	
pada turbin uap cargo oil pump	60
Tabel 4.5. Tabel prioritas faktor USG analysis	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Skema <i>cargo pumping system</i>	8
Gambar 2.2. Pompa dengan penggerak motor listrik	9
Gambar 2.3. Digram penataan sistem <i>cargo oil pump</i>	10
Gambar 2.4. Siklus <i>Rankine</i>	12
Gambar 2.5. Sudu-sudu turbin	17
Gambar 2.6. Surface Condensor	21
Gambar 2.6. Surface Condensor	22
Gambar 2.8. Kerangka Pikir	24
Gambar 3.1. Fault tree analysis structure	34
Gambar 4.1. <i>Cargo oil pump turbine MT</i> . Gamalama	40
Gambar 4. <mark>2. Pohon kesalahan pen</mark> yebab ru <mark>sakny</mark> a sudu <mark>jala</mark> n	
pad <mark>a tur</mark> bin uap <i>cargo oil pump</i>	
Gambar 4.3. Pohon kesalahan top event A	48
Gambar 4.4. Fouling pada filter sea chest	51
Gambar 4.5. Pohon kesalahan <i>top event</i> B	53
Gambar 4.6. Pohon kesalahan top event C	55
Gambar 4.7. <i>Fault tree</i> penyebab rusaknya sudu jalan turbin uap	58
Gambar 4.8. Penurunan <i>RPM</i> turbin	64
Gambar 4.9. Kerusakan sudu jalan akibat erosi uap basah	65
Gambar 4.10. Blowdown water drum pada boiler	66
Gambar 4.11.Mengatur set point water level pada boiler control	67
Gambar 4.12. Kondensor vang telah dibersihkan dan ditutun <i>tube</i> yang bocor	68

Gambar 4.13. Filter sea chest yang telah dibersihkan	69
Gambar 4.14. Rotor dan sudu-sudu yang akan diperbaiki kontraktor didarat	70
Gambar 4.15. Penambalan <i>steam drum</i> dari sisi dalam	71
Gambar 4.16. Engineer melakukan perbaikan pada cargo oil pump turbine	71



INTISARI

Pambudi, Rizky Dwi, 2021, NIT: 531611206152 T, "Penyebab rusaknya sudu jalan pada turbin uap cargo oil pump di MT. Gamalama", Program Diploma IV, Teknika, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Pembimbing I: Nasri, M.T., M.Mar.E, dan Pembimbing II: Budi Joko Raharjo, M.M., M.Mar.E

Cargo oil pump turbine merupakan pesawat pompa yang digunakan untuk memindahkan muatan pada tangki kapal menggunakan turbin uap sebagai penggerak pompa. Turbin uap merupakan suatu penggerak mula yang mengubah energi potensial uap menjadi energi kinetik dan selanjutnya diubah menjadi energi mekanis dalam bentuk poros turbin yang terhubung secara langsung atau menggunakan bantuan gigi reduksi, dengan dihubungkan dengan mekanisme yang akan digerakkan.

Penelitian ini menggunakan rumusan masalah yaitu apa faktor penyebab, apa dampak dari faktor penyebab, dan upaya untuk mengatasi dampak dari faktor penyebab, dengan metode atau pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yaitu menggunkan teknik observasi (pengamatan), wawancara, dan studi pustaka.

Berdasarkan penelitian ada beberapa faktor yang menyebabkan rusaknya sudu jalan pada turbin uap cargo oil pump di MT. Gamalama yaitu kebocoran kondensor, uap basah, dan rotor tidak balance. Upaya yang dilakukan adalah penggantian pada sudu-sudu turbin uap, menutup tube kondensor yang bocor, menimbulkan kesadaran engineer untuk melaksanakan PMS (Plan Maintenance System), membersihkan filter sea chest, mengganti zink anode pada MGPS.

Kata kunci: Turbin uap, Sudu jalan, *Cargo oil pump*

ABSTRACT

Pambudi, Rizky Dwi, 2021, NIT: 531611206152 T, "The cause of damage the moving blade on the cargo oil pump steam turbine at MT. Gamalama", Program Diploma IV, Teknika, Merchant Marine Polytechnic Semarang, Supervising professor I: Nasri, M.T., M.Mar.E and, Supervising professor II: Budi Joko Raharjo, M.M., M.Mar.

Cargo oil pump turbine is a pumping machine used to move cargo on a ship's tank using a steam turbine as a pump drive. The steam turbine is an initial drive that converts the potential energy of steam into kinetic energy and is then converted into mechanical energy in the form of a turbine shaft connected directly or using a reduction gear, connected to the mechanism to be driven.

This study uses the formulation of the problem, namely what the

This study uses the formulation of the problem, namely what the causative factors are, what are the effects of the causative factors, and efforts to overcome the impact of the causative factors, using a qualitative method or approach. The data collection techniques used in analyzing the problem were observation, interview, and literature study.

Based on the research there are several factors that cause damage to the road blades on the cargo oil pump steam turbine at MT. Gamalama, namely condenser leakage, wet steam, and unbalanced rotor. The efforts made were replacing the steam turbine blades, closing the leaky condenser tubes, raising awareness of engineers to carry out PMS (Plan Maintenance System), cleaning sea chest filters, replacing zinc anode on MGPS.

Keywords: Steam turbine, Moving blades, Cargo oil pump

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Alat transportasi laut dalam menunjang aksesbilitas dan mobilitas ekonomi sangatlah penting, yang berpengaruh perkembangan ekonomi di dunia. Transportasi laut menjadi pilihan utama pengangkutan barang baik antar pulau, antar negara bahkan antar benua. Dari banyaknya jenis kapal yang dioperasikan saat ini, salah satu kapal yang memiliki peranan terpenting guna memenuhi pasokan bahan bakar atau energi adalah kapal tanker. Kapal tanker sebagai sarana transportasi laut mempunyai peranan yang sangat penting dan efisiensi karena dapat menampung muatan dengan kapasitas yang cukup besar. Oleh karena itu setiap perusahaan penyedia jasa angkutan laut khususnya kapal tanker berusaha untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada pencarter. Baik dari segi efisiensi waktu maupun kelancaran operasional kapal.

Kelancaran operasional kapal sangat tergantung dari kondisi kapal tersebut. Di sisi lain perusahaan mengharapkan efisiensi pengeluaran pengoperasian kapal dengan tidak mengabaikan keadaan kapal. Maka dari itu, sebagai masinis diharapkan mampu mengoperasikan permesinan dan melakukan perawatan serta perbaikan yang terencana terhadap seluruh permesinan dan perlengkapan yang ada di kapal dengan mematuhi peraturan dan kebijakan yang diterapkan oleh pihak perusahaan demi terciptanya kelancaran operasional kapal.

PT. Pertamina shipping sebuah perusahaan yang bergerak di bidang logistik, supply chain, dan infrastruktur termasuk perkapalan yang

mengoperasikan angkutan laut untuk mendistribusikan berbagai produk minyak dan minyak mentah. Salah satu armada yang dimiliki adalah kapal tanker MT. Gamalama dimana kapal tersebut sebagai tempat penulis melakukan penelitian. Kapal tersebut oleh perusahaan digunakan untuk mengangkut muatan crude oil yang kemudian didistribusikan pada refinery unit sesuai perintah dari perusahaan.

Demi menunjang kelancaran proses bongkar muat untuk menghindari overcost pengoperasian kapal tersebut, oleh karena itu kapal dituntut memiliki peforma yang baik. Pada bagian permesinan bantu kapal sebagai penunjang proses bongkar muat salah satunya cargo oil pump turbine. Cargo oil pump turbine merupakan pesawat bantu pompa yang digunakan untuk memindahkan suatu muatan dari sebuah tangki di kapal ke tangki lain pada kapal MT. Gamalama, yang menggunakan turbin uap sebagai penggerak pompa. Cargo oil pump turbine di kapal MT. Gamalama terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sisi bagian turbin dan sisi bagian pompa dimana kedua bagian dihubungkan oleh poros panjang. Letak dari penggerak turbin uap ada di kamar mesin sedangkan letak cargo pump ada di pump room. Di kapal MT. Gamalama terdapat 3 cargo oil pump dan 2 ballast pump. Jenis cargo oil pump tersebut adalah sentrifugal.

Kejadian yang dialami penulis saat melaksanakan praktek laut di kapal MT. Gamalama saat sedang melakukan *cargo operation* di *single point mooring (SPM)* Balongan Jawa Tengah pada tanggal 12 Desember 2018. Terjadi masalah pada *cargo oil pump turbine* nomor 2 secara tiba-tiba *revolutions per minute (rpm)* turbin menurun, sehingga mengganggu proses

discharge yang mengakibatkan rate pompa menjadi turun dari 2000kl/hours menjadi 1300kl/hours. Akibatnya rate agreement dari terminal tidak terpenuhi dan waktu finish discharge menjadi lebih lama. Oleh karena itu masinis jaga segera melakukan pengecekan terhadap sistem penunjang turbin dan tidak ditemukan analisa yang tepat. Maka langkah masinis jaga melakukan koordinasi dengan Chief engineer kemudian diteruskan kepada Chief officer untuk menggunakan Cargo oil pump turbine cadangan nomor 1. Cargo oil pump turbine cadangan beroperasi normal sehingga memenuhi rate agreement. Kemudian Chief engineer memberi perintah kepada masinis untuk melakukan inspeksi sudu-sudu pada cargo oil pump turbine nomor 2, saat sisi bagian turbin di buka terdapat beberapa sudu jalan yang patah.

Berdasarkan perbedaan antara teori dan kejadian yang berhubungan dengan penurunan rpm atau kinerja cargo oil pump turbine beserta dampakdampak yang diakibatkannya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian (skripsi) dengan judul "Penyebab Rusaknya Sudu Jalan Pada Turbin Uap Cargo Oil Pump Di MT. Gamalama".

1.2. Perumusan Masalah

Penyebab rusaknya sudu jalan turbin uap mungkin disebabkan oleh banyak faktor. Untuk mempermudah penulis dalam penyusunan penelitian. Maka peniliti membuat perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- 1.2.1. Apa faktor yang menyebabkan rusaknya sudu jalan pada turbin uap cargo oil pump di MT. Gamalama?
- 1.2.2. Apa dampak yang ditimbulkan dari faktor penyebab rusaknya sudu jalan pada turbin uap *cargo oil pump* di MT. Gamalama?

1.2.3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi penyebab rusaknya sudu jalan pada turbin uap cargo oil pump di MT. Gamalama?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan rusaknya sudu jalan pada turbin uap *cargo oil pump* di MT. Gamalama.
- 1.3.2. Untuk menganalisis dampak yang ditimbukan dari faktor penyebab rusaknya sudu jalan pada turbin uap cargo oil pump di MT. Gamalama.
- 1.3.3. Untuk menganalisis upaya pencegahan rusaknya sudu jalan pada turbin uap cargo oil pump di MT. Gamalama.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi orang lain, manfaat dari penulisan skripsi ini dibedakan menurut manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis yang dapat dilihat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat secara teoritis

- 1.4.1.1. Sebagai tambahan pengetahuan di kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang mengenai penyebab rusaknya sudu jalan pada turbin uap *cargo oil pump*.
- 1.4.1.2. Sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi para pembaca, termasuk instansi terkait dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan yang dapat

berguna untuk pembangunan sumber daya manusia dan personal soft skill sehingga siap menghadapi dunia kerja di bidang kemaritiman dan perawatan permesinan terutama cargo oil pump turbine.

1.4.2. Manfaat secara praktis

- 1.4.2.1. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi taruna dan taruni jurusan teknika PIP Semarang tentang penyebab rusaknya sudu jalan pada turbin uap pada *cargo oil pump*.
- 1.4.2.2. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi masinis di kapal tentang penyebab rusaknya sudu jalan pada turbin uap pada cargo oil pump.
- 1.4.2.3. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi perusahaan pelayaran tentang penyebab rusaknya sudu jalan pada turbin uap pada cargo oil pump.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan penulis dalam pembuatan skripsi serta untuk memudahkan dalam pemahaman yang ingin disampaikan penulis, maka penulisan skripsi disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab secara urut, adapun sistematika penulisan tersebut disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan dari penyebab rusaknya sudu jalan pada turbin uap *cargo oil pump*.

BAB II LANDASAN TEORI

Merupakan suatu tinjauan pustaka memuat tentang landasan teori penyebab rusakya sudu jalan turbin uap *cargo oil pump* dan istilah asing yang menjadi dasar penelitian suatu masalah dalam membahas skripsi, dan kerangka pemikiran sebagai pemapangan penelitian kerangka berfikir secara kronologis dalam menjawab dan menyeleseikan pokok permasalahan penelitian berdasarkan pohon teori dan konsep.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini terdiri dari waktu dan tempat dimana penulis melakukan penelitian menggunakan metode Fault Tree Analysis (FTA), dan Urgency, seriousness, Growth (USG) kumpulan data yang diperlukan dalam pembuatan skripsi, dan teknik analisis data.

BAB IV HA<mark>SIL PE</mark>NELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisa masalah, dan pembahasan masalah penyebab rusaknya sudu jalan pada turbin uap *cargo oil pump* yang pernah peneliti alami ketika melaksanakan praktek laut. Kemudian peneliti menyajikan dengan menyederhanakan data yang ada sehingga mudah dalam membahas dan mengerti oleh pembaca.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan rangkuman dari hasil penelitian skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Landasan teori digunakan sebagai sumber teori yang dijadikan dasar penelitian. Untuk memudahkan penulisan dan pemaparan masalah yang nantinya akan dibahas, maka dalam bab ini penulis sampaikan landasan-landasan penulis dalam melakukan penelitian. Landasan teori juga penting untuk mengkaji penelitian yang sudah ada mengenai penyebab rusaknya sudu pada turbin uap cargo oil pump. Dikarenakan dalam cargo oil pump turbine terdapat peralatan-peralatan yang banyak dan sangat kompleks, maka untuk memudahkannya perlu adanya ulasan yang mendetail mengenai bagian-bagian cargo oil pump turbine.


2.1.1. Cargo oil pump

Menurut Tyler G. Hicks (2001) pompa adalah mesin atau peralatan mekanis yang digunakan untuk menaikkan cairan dari bagian rendah ke bagian tinggi atau untuk mengalirkan cairan dari daerah bertekanan rendah ke daerah yang bertekanan tinggi dan juga sebagai penguat laju aliran pada suatu sistem jaringan perpipaan.

Pada kapal tanker, cargo oil pump merupakan alat yang sangat penting dalam operasional kapal, terutama dalam proses bongkar muat antara kapal dan terminal di darat maupun antar kapal. Cargo oil pump biasa digunakan untuk mentransfer muatan cair yang dimuat kapal-kapal tanker seperti product oil dan crude oil. Letak cargo oil pump berada di ruang pompa, sistem ini terdiri dari eductor pump dan centrifugal pump yang berfungsi sebagai

cargo oil pump. Pada umumnya cargo oil pump digerakan menggunakan turbin uap pada kapal berukuran besar dan motor elektrik pada kapal berukuran kecil.

Karena faktor penggunaan dan desain yang beragam maka cargo oil pump yang digerakan menggunakan turbin uap disebut cargo oil pump turbine. Cargo oil pump terdiri dari bagian-bagian seperti shaft, impeller, casing, bearing dan sealing. Cargo oil pump turbine memiliki 2 bagian utama yaitu turbin uap dan pompa. Turbin uap terdiri dari bagian-bagian seperti boiler, kondensor dan turbin yang bekerja bersama dalam sistem tertutup karena menggunakan sistem yang lebih menghemat energi. Jenis pompa yang digunakan di kapal MT. Gamalama menggunakan jenis non positive displacement pump yaitu pompa sentrifugal.



Sumber: shipfever.com

Gambar 2.1. Skema cargo pumping system

2.1.2. Penggerak cargo oil pump

2.1.2.1. Penggerak motor listrik

Penggerak *cargo oil pump* yang menggunakan motor listrik memiliki 3 komponen utama yaitu, silinder pompa


dengan *impeller, pipe stack* sebagai unit perantara atau sistem perporosan yang menghubungan antara impeller di silinder pompa ke motor listrik sebagai tenaga penggeraknya, serta *base* sebagai pengikat antara pompa dan bagian plat kapal.



Gambar 2.2. pompa dengan penggerak motor listrik

2.1.2.2. Penggerak Turbin uap

Merupakan model konvensional dari sistem cargo oil pump yang banyak digunakan pada kapal tanker model lama dan masih berkembang untuk kapal-kapal tanker yang masih tetap menggunakan penggerak pompa turbin uap. Kapal-kapal tanker berukuran besar biasanya dipasangi dengan 3 cargo oil pump. Peletakan cargo oil pump diletakan di ruangan terpisah yang disebut sebagai pump room. Setiap pompa dapat digunakan untuk membongkar muatan diseluruh tangki yang diinginkan.



Sumber: Agus Santoso (2019)

Gambar 2.3. Digram penataan sistem cargo oil pump

2.1.3. Turbin Uap

Menurut Wiranto Aris (2004) Turbin adalah mesin penggerak, dimana energy fluida kerja dipergunakan langsung untuk memutar sudu turbin.

Jadi, berbeda dengan yang terjadi pada mesin torak, pada turbin tidak terdapat bagian mesin yang bergerak translasi. Bagian turbin yang berputar dinamakan rotor atau sudu turbin, sedangkan bagian yang tidak bergerak dinamakan stator atau rumah turbin. Sudu turbin terletak di dalam rumah turbin dan sudu turbin memutar poros daya yang menggerakan atau memutar bebanya (baling-baling, generator listrik, pompa, kompresor atau mesin lainya).


Menurut Wei-Ze Wang (2007: 632), sudu turbin uap adalah komponen yang penting pada pembangkit listrik yang mengubah gerak linier dari panas tinggi dan tekanan tinggi uap mengalir ke gradien tekanan menjadi gerak rotasi poros turbin.

Tergantung pada mekanisme yang digerakkan, fungsi turbin uap dapat digunakan pada berbagai bidang industri misalnya, untuk pembangkit listrik, dan untuk transportasi serta permesinan di kapal.

Prinsip kerja dari turbin uap yaitu uap masuk ke dalam turbin melalui *nozzle*. Di dalam *nozzle* energi panas dari uap diubah menjadi energi kinetis. Tekanan uap pada saat keluar dari *nozzle* lebih kecil dari pada saat masuk ke dalam *nozzle*, akan tetapi sebaliknya kecepatan uap keluar *nozzle* lebih besar dari pada saat masuk ke dalam *nozzle*. Uap yang memancar keluar dari *nozzle* diarahkan ke sudu turbin yang berbentuk lengkungan dan dipasang pada sekeliling roda poros turbin. Uap yang mengalir melalui celah antara sudu turbin itu dibelokkan mengikuti arah lengkungan dari sudu turbin. Perubahan kecepatan uap ini menimbulkan gaya yang mendorong dan kemudian memutar roda dan poros turbin.

Pada kapal MT. Gamalama menggunakan cargo oil pump turbine jenis single stage dikarenakan hanya memerlukan rpm yang rendah di bawah 1600 sehingga bisa lebih optimal dalam penggunaanya. Keuntungan menggunakan turbin uap adalah penggunaan panas yang lebih baik, pengontrolan putaran yang lebih mudah, tidak menghasilkan loncatan bunga api listrik, dan uap bekas dapat digunakan kembali untuk proses berikutnya atau disebut dengan siklus Rankine.

Siklus *Rankine* adalah sebuah proses yang dimulai dari suatu tingkat kondisi yang akan kembali ke tingkat kondisi semula secara eksternal pada aliran tertutup. Pada pembangkit tenaga uap, fluida yang mengalami proses tersebut adalah air. Air berfungsi sebagai fluida kerja, dimana dalam siklus kerjanya mengalami proses-proses pemanasan, penguapan, ekspansi, pendinginan, dan kompresi. Siklus *Rankine* sederhana terdiri dari empat komponen utama yaitu pompa, ketel uap, turbin, dan kondensor.



Besarnya efisiensi siklus Rankine ideal berkisar sekitar 42%.

Aplikasi dari siklus *Rankine* dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan seperti pembangkit listrik atau penggerak pompa. Pada proses kerja siklus *Rankine* air yang menjadi fluida kerja siklus *Rankine* mengalami siklus tertutup (*close-loop cycle*) artinya secara konstan air pada akhir proses siklus kembali ke proses awal siklus. Pada siklus *Rankine*, air mengalami 4 proses sesuai gambar 2.4, yaitu:

2.1.3.1. Proses C-D

Fluida kerja di pompa dari tekanan rendah ke tinggi, pada proses ini fluida kerja masih berfase cair sehingga pompa tidak membutuhkan input tenaga yang terlalu besar. Proses ini dinamakan proses kompresi *isentropic* karena saat dipompa, secara ideal tidak ada perubahan entropi yang terjadi.

2.1.3.2. Proses D-F

Air bertekanan tinggi masuk ketel uap untuk mengalami proses selanjutnya, yaitu dipanaskan secara isobaric (tekanan konstan). Sumber panas didapatkan dari pembakaran luar (batubara, solar, atau bahan bakar lainnya). Pada ketel uap air mengalami fase dari cair, campuran cairan uap, hingga 100% uap kering.

2.1.3.3. Proses F-G

Proses ini terjadi pada turbin uap, uap kering dari ketel uap masuk ke turbin dan mengalami proses ekspansi secara *isentropic*. Energi yang tersimpan dalam uap dikonversi menjadi energi gerak pada turbin. Hal ini mengurangi suhu dan tekanan pada uap, dan mungkin sedikit kondensasi juga terjadi.

2.1.3.4. Proses G-C

Uap yang keluar dari turbin uap masuk ke kondensor dan mengalami kondensasi secara *isobaric*. Uap diubah fasenya menjadi cair Kembali sehingga dapat digunakan Kembali pada proses siklus.

Dalam siklus Rankine ideal, pompa dan turbin adalah isentropic, yang berarti pompa dan turbin tidak menghasilkan entropi dan memaksimalkan output kerja. Dalam siklus Rankine yang sebenarnya, kompresi oleh pompa dan ekspansi dalam turbin tidak isentropic. Dengan kata lain, proses ini tidak bolak-balik dan entropi meningkat selama proses. Hal ini meningkatkan tenaga yang dibutuhkan oleh pompa dan mengurangi energi yang dihasilkan oleh Secara khusus, efisiensi turbin akan dibatasi oleh turbin. terbentuknya titik-titik air selama ekspansi ke turbin akibat kondensasi. Titik-titik air ini menyerang turbin, menyebabkan erosi dan korosi, sehingga dapat mengurangi usia turbin dan efisiensi turbin. Cara termudah dalam menangani hal ini adalah dengan memanaskannya pada temperatur yang sangat tinggi. Efisiensi termodinamika bisa didapatkan dengan meningkatkan temperatur input dari siklus.

Cargo oil pump turbine di MT. Gamalama menggunakan siklus tertutup, siklus tertutup lebih efisien karena uap bekas masih dapat digunakan lagi sehingga lebih ekonomis dari segi penggunaan air untuk boiler.

2.1.4. Klasifikasi turbin uap

Menurut Soelaiman (2009: 2), turbin uap bermacam-macam jenis, apabila digunakan untuk penggerak daya kecil maka lebih dipilih tingkat tunggal sampai tiga tingkat. Tetapi bila untuk menggerakkan daya yang besar lebih dipilih turbin *multi stage*.

Turbin uap dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori yang berbeda antara lain menurut jumlah tingkat tekanan, arah aliran uap, posisi silinder, metode pengaturan prinsip aksi uap, proses penurunan kalor, tekanan uap sisi masuk, dan pemakaiannya pada dibidang industri sebagai berikut:

2.1.4.1. Menurut jumlah tingkat

Klasifikasi turbin menurut jumlah tingkat yaitu Turbin satu tingkat tekanan (single stage turbine) adalah turbin dengan satu atau beberapa tingkat kecepatan, turbin yang biasanya berkapasitas kecil dan turbin ini kebanyakan dipakai untuk menggerakan kompresor setrifugal, pompa, dan mesin-mesin lainnya.

Turbin impuls dan reaksi multi stage yaitu turbin yang dibuat dalam jangka kapasitas yang luas mulai dari yang kecil sampai yang besar.

2.1.4.2. Menurut arah aliran uap

Klasifikasi turbin uap menurut arah aliran uap yang terdiri dari turbin aksial yaitu turbin dimana uap yang mengalir dengan arah yang sejajar terhadap sumbu turbin.

Turbin radial yaitu turbin yang uap nya mengalir dalam arah yang tegak lurus terhadap sumbu turbin.

2.1.4.3. Menurut prinsip kerjanya

Pada klasifikasi turbin menurut prinsip kerjanya ada beberapa klasifikasi yang terdiri dari turbin aksi (impuls) yaitu dimana energi potensial uapnya diubah menjadi energi kinetik di dalam sudu pancar dan di dalam sudu jalan energi kinetik uap diubah menjadi energi mekanik.

Turbin reaksi aksial yaitu pengembangan uap yang dilakukan di dalam sudu tetap dan sudu jalan, keduanya diletakkan dan sama luasnya. Kemudian turbin reaksi radial tanpa beberapa sudu pengarah yang diam, dan turbin reaksi radial dengan sudu pengarah yang tetap.

2.1.4.4. Menurut proses penurunan kalor

Klasifikasi turbin menurut proses penurunan kalor terdiri dari turbin kondensasi (condensing turbine) pada turbin ini tekanan uap kurang dari satu atmosfer dimasukan ke dalam kondensor. Disamping itu uap juga dikeluarkan dari tingkat perantara untuk pemanasan air penambah. Turbin dengan kapasitas yang kecil pada perencanaan mulanya tidak mempunyai regenerator panas.

Turbin tekanan lawan (back pressure turbine) yaitu turbin yang uap buangnya dipakai untuk keperluan-keperluan pemanasan dan untuk keperluan-keperluan proses dalam industri. Kemudian turbin dengan tekanan campuran (mix pressure turbine) yaitu dengan dua atau tiga tingkat tekanan, dengan mengganti uap yang keluar padanya dengan uap baru pada tingkat perantara.

2.1.5. Komponen utama sistem turbin uap

2.1.5.1. *Cassing*

Cassing adalah suatu wadah menyerupai sebuah tabung penutup semua bagian-bagian utama turbin uap.

2.1.5.2. Rotor

Rotor adalah bagian turbin yang berputar yang terdiri dari poros, sudu turbin atau deretan sudu yaitu *Stasionary Blade* dan *Moving Blade*. Untuk turbin bertekanan tinggi atau ukuran besar, khususnya untuk turbin jenis reaksi maka motor ini perlu *Balance* untuk mengimbagi gaya reaksi yang timbul secara aksial terhadap poros.

2.1.5.3. Sudu-sudu turbin

Sudu-sudu turbin uap pada umumnya terdapat dua jenis yaitu sudu jalan dan sudu tetap. Sudu jalan adalah sudu-sudu yang dipasang di sekeliling rotor membentuk suatu piringan yang mampu membantu rotor turbin berputar sedangkan sudu tetap adalah sudu-sudu yang dipasang pada diafragma yang mampu meningkatkan kecepatan uap.



Sumber: Medaarch.com, dan Spieturbomachinery.com

Gambar 2.5. Sudu-Sudu Turbin

2.1.5.4. *Main oil pump*

Main oil pump berfungsi untuk memompakan oli dari tangki untuk disalurkan pada bagian-bagian yang berputar pada turbin.

2.1.5.5. Bantalan bearing

Bantalan atau bearing adalah sebuah elemen mesin yang berfungi untuk membatasi gerak relatif antara dua atau lebih komponen mesin agar selalu bergerak pada arah yang diinginkan. Fungsi dari bantalan ini selain dari menahan berat dari rotor dapat juga menahan gaya aksial yang diakibatkan oleh rotor turbin. Jenis bearing yang digunakan adalah journal bearing dan thrust bearing.

2.1.5.6. Governor valve

Governor valve adalah alat yang dihubungkan dengan katup untuk mengatur dan menjaga kestabilan banyak sedikitnya uap yang masuk ke dalam turbin, agar mendapatkan rpm yang diinginkan dan stabil.

2.1.5.7. Steam Guard

Steam Guard adalah penyekat untuk mencegah kebocoran uap.

2.1.5.8. *Labyrinth packing*

Labyrinth packing adalah sebagai penyekat untuk menahan kebocoran, baik kebocoran uap maupun kebocoran oli yang berbentuk sirip atau berkelak-kelok pada turbin.

2.1.5.9. *Stop valve*

Stop valve adalah katup yang berfungsi untuk menyalurkan atau menghentikan aliran uap yang menuju turbin.

2.1.5.10. Turning device

Turning device adalah mekanisme yang berfungsi untuk memutar rotor dari turbin pada saat *start* awal atau setelah *shut down*, guna mencegah terjadinya distorsi atau *bending* akibat proses pemanasan atau pendinginan yang tidak seragam pada rotor.

2.1.5.11. Overspeed Protection Control

Overspeed Protection Control adalah suatu alat pengaman pada turbin saat putarannya melebihi batas putaran yang telah ditentukan, sistem pengaman ini akan trip bila putaran turbin naik melebihi batas normal putaran turbin yang telah ditetapkan.

2.1.5.12. Oil Guard

Oil Guard adalah penyekat untuk mencegah kebocoran minyak lumas.

2.1.6. Kondensor

Menurut Muh.Amin Fauzie (2017:40) kondensor merupakan alat penukar kalor yang berfungsi untuk mengubah uap menjadi cair (kondensat). Uap setelah memutar turbin langsung mengalir menuju kondensor untuk diubah menjadi air (dikondensasikan), hal ini terjadi karena uap bersentuhan langsung dengan pipa (tubes) yang didalamnya dialiri oleh air pendingin. Oleh karena itu kondensor merupakan salah satu komponen utama yang sangat penting, maka kemampuan kondensor dalam mengkondensasikan uap keluaran turbin harus benar-benar diperhatikan, sehingga perpindahan panas antara fluida pendingin dengan uap keluaran turbin dapat maksimal dan pengkondensasian terjadi dengan baik.


Kondensor terdiri dari pipa kecil yang melintang. Pada pipa inilah air pendingin dari laut dialirkan. Sedangkan uap mengalir dari atas menuju ke bawah agar mengalami kondensasi atau pengembunan. Sebelum masuk kedalam kondensor, air laut biasanya melewati filter yang berfungsi untuk menyaring kotoran ataupun lumpur yang terbawa air laut. Agar uap dapat bergerak turun dengan lancar dari sudu terakhir turbin, maka *vaccum condenser* harus dijaga, karena dengan ada vakum pada kondensor akan membuat tekanan udara pada kondensor menjadi rendah. Dengan tekanan yang lebih rendah di kondensor, maka uap akan bisa bergerak dengan mudah menuju kondensor. Prinsip kerja kondensor tergantung pada jenis kondensor itu sendiri.

Pada dasarnya prinsip kerja kondensor yaitu jika dua ruangan dengan suhu yang berlainan, seperti turbin dan kondensor dihubungkan bersama dan didalamnya terdapat uap dalam keadaan jenuh, maka keadaan di dalam ruangan ini akan saling menyesuaikan dengan tekanan, sesuai dengan suhu terendah. Di dalam kondensor berlaku hukum Dalton (karena di dalam kondensor ada uap dan udara). Tekanan dari campuran gas dan uap adalah dengan cara jumlah masing-masing tekanan jika menempati ruangan tersebut secara sendirian. Tekanan dari uap jenuh untuk menempati ruangan tersebut tergantung pada suhu di dalam ruangan itu dan tidak ada pengaruhnya, apakah di dalam ruangan itu ada gas-gas lain. Tujuan kondensasi yaitu pengurangan *entalphy* sewaktu uap memuai

diantara tekanan rendah jauh lebih besar daripada sewaktu uap memuai diantara tekanan-tekanan tinggi. Dengan jalan pelaksanaan kondensasi, maka pemakaian uap di dalam turbin dapat dilanjutkan sampai kering, lebih 0,05 kg/cm2. Keuntungan kondensasi yaitu: proses kondensasi uap membuat partikel air murni, air kondensasi tersebut dapat dipergunakan untuk air *boiler*. Klasifikasi atau jenisjenis kondensor secara umum terdapat 2 jenis kondensor yaitu kondensor permukaan (*surface condenser*), dan kondensor kontak langsung (*direct contact condenser*).

2.1.6.1. Surface Condenser

Surface condenser merupakan jenis kondensor yang paling banyak digunakan pada sistem sirkulasi air di industri dan di kapal. Prinsip kerja surface condenser uap masuk ke dalam shell condenser melalui steam inlet connection pada bagian atas kondensor. Uap kemudian bersinggungan dengan pipa kondensor yang bersuhu rendah sehingga suhu uap turun dan terkondensasi, menghasilkan air kondensat yang terkumpul pada hotwell.




Sumber: Pintarelektro.com

Gambar 2.6 Surface Condensor

Suhu rendah pada pipa dijaga dengan mensirkulasikan air yang menyerap kalor dari uap pada proses kondensasi. Kalor yang dimaksud di sini disebut kalor laten penguapan dan terkadang disebut juga kalor kondensasi (heat of condensation) dalam lingkup bahasan kondensor. Dan pendinginan yang digunakan adalah pendinginan langsung yang menggunakan air laut. Air kondensat yang terkumpul kemudian dipompa dengan kondensat pompa untuk mengisi ketel. Ketika meninggalkan kondensor hampir keseluruhan uap telah terkondensasi kecuali bagian yang jenuh dari udara yang ada di dalam sistem. Udara yang ada di dalam sistem secara umum timbul akibat adanya kebocoran pada pipa-pipa dan Labyrinth packing. Untuk menghilangkan udara yang teralarut dalam kondensat akibat adanya udara di kondensor dilakukan dengan de-aeration. De-aeration dilakukan dengan cara memanaskan air kondensat dengan uap agar udara yang terlarut tersebut menguap.

2.1.6.2. Direct Contact Condenser



Sumber: Pintarelektro.com


Gambar 2.7. Direct Contact Condensor

Prinsip dari *Direct contact condenser* yaitu sistem kondensasi uap dengan mempertemukan secara langsung uap dengan air pendingin. Sistem pendinginan pada kondensor dilakukan secara langsung menggunakan media pendingin (air laut) sehingga diperoleh konstruksi yang sederhana dan ekonomis, dan hal tersebut yang menjadi kelebihan dari jenis *direct contact condenser*. Pada *spray condenser*, pencampuran uap dengan air pendingin dilakukan dengan jalan menyemprotkan air ke uap. Sehingga uap yang keluar dari *exhaust turbine* pada bagian bawah bercampur dengan air pendingin, pada bagian tengah menghasilkan air kondensat yang mendekati fase saturasi. Sebagian dari air kondensat dikembalikan ke ketel uap sebagai *feedwater*.

2.2. Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan pengamatan dan dari data-data yang diperoleh dari masalah yang terjadi ini akan menyebabkan suatu masalah pada *cargo oil pump turbine* di kapal penulis. Begitu juga penulis akan menjelaskan dan memaparkan bagaimana cara penanggulangan masalah dan cara penyelesaiannya dengan cara mengikuti sumber dan data-data yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Sebab itu penulis membuat kerangka berfikir agar bisa mendefinisikan secara mudah mengenai cara penanggulangan dan penyelesaiannya masalah yang terjadi . Untuk mempermudah masalah dan juga mempermudah dalam penyusunan

penelitian ini, digunakan penelitian secara sistematis seperti gambar kerangka pikir penelitian berikut ini:



Sumber: Dokumen pribadi (2018)

Gambar 2.8. Kerangka pikir

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dari hasil uraian permasalahan yang telah dihadapi mengenai penyebab rusaknya sudu jalan pada turbin uap *cargo oil pump*, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1. Penyebab utama rusaknya sudu jalan pada turbin uap cargo oil pump di MT. Gamalama adalah Terjadinya uap basah karena terdapat sisa air kondensasi pada pipa uap dan water level boiler melebihi batas high level
- 5.1.2. Dampak yang ditimbulkan dari faktor penyebab rusaknya sudu jalan pada turbin uap cargo oil pump di MT. Gamalama adalah Kinerja turbin uap tidak optimal yang mengakibatkan rpm turun, dan terjadi crack pada sudu jalan turbin.
- 5.1.3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi penyebab rusaknya sudu jalan pada turbin uap *cargo oil pump* di MT. Gamalama adalah melakukan *blowdown water drum boiler*, Mengatur *set point water level boiler* pada posisi normal, pada *MGPS*, melakukan penutupan *tube* kondensor yang bocor, melakukan cerat uap, melakukan pembersihan *filter sea chest*, melakukan *boiler water analysis* secara rutin pada air *boiler*, penggantian sudu-sudu turbin, menambal *steam drum*, dan pipa-pipa yang bocor dengan di las, melakukan perawatan sesuai *PMS*, perbaikan dan penggantian *spare part*.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan penyebab rusaknya sudu jalan pada turbin uap *cargo oil pump* di MT. Gamalama, penulis akan memberikan saran sebagai masukan yang bermanfaat kepada perusahaan dan *crew* terutama *engineer* di kapal.

Adapun saran yang penulis akan berikan adalah:


- 5.2.1. Para *engineer* dalam melakukan perawatan dan perbaikan dengan memperhatikan prosedur yang sesuai pada *manual instruction book*, Melakukan *PMS* dan prosedur perawatan dan perbaikan dengan benar.
- 5.2.2. Meningkatkan kepedulian para engineer dalam hal pengoperasian cargo oil pump turbine. Para engineer diharapakan peduli terhadap pesawat tersebut agar tidak terjadi kerusakan sudu jalan cargo oil pump turbine saat sedang berlangsungnya cargo operation.
- 5.2.3. Mengadakan familiarisasi kepada seluruh *crew* mesin dalam penerapan dan perubahan cara tentang *standart operational* procedure ketika mengeoperasikan *cargo oil pump turbine* agar tidak terjadi kesalahan pengoperasian dan ketidakpahaman terhadap prosedur tersebut.

DAFTAR PUSTAKA


- Ahmad, Saebani Beni. 2008. Metode Penelitian. Bandung: Pustaka Setia
- Arismunandar, W, 2004, *Penggerak Mula Turbin*, ITB, Bandung
- Fauzie.M.Amin, 2017, Perancangan Kondensor Tipe U Tube Yang Memanfaatkan Uap Sisa (Heat Recovery) Pada Sistem Pemanas Pindang, Fakultas Teknik Universitas Tridinanti Palembang, vol.5 No1, Halaman 1-49
- Helaluddin, and Hengki Wijaya, 2019, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray
- Kristiansen, Svein. 2004. Maritime Transportation Safety Management Risk Analysis. London: Routledge
- Manual Instruction Book For Cargo Oil Pump Turbine Shinko Type Rx2-2, of MT.Gamalama
- Marvin Rausand, arnjlot Hoyland. 2004. "System Reliability Theory: Model, Statistical Method, and Application, Second Edition". New Jersey: John-Wiley & Sons, Inc.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelit<mark>ian Kualitat</mark>if*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Nazir.Mohammad, Ph.D. (2011). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rachman, Ira. 2017, Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik, Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Trisakti, Vol. 04 No. 03, Halaman 313-324
- Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010
- Soelaiman, 2009, Analisa Prestasi Kerja Turbin Uap Pada Beban Yang Bervariasi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta
- Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), CV. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta.
- Tyler G. Hicks, Bme. 2001. Pump Operation And Maintenance. New Delhi: McGraw Hill Education
- Wang.Wei-Ze, 2007, Failure Analysis of The Final Stage Blade in Steam Turbine, Science Direct, Vol 14, Halaman 632-641

Landalu: Jumlah crew kapal 28 Orang, termasuk Nakhoda	28 Rizky Dwi Pambudi	27 Wahid Nur Hidayat	26 Heslinda	25 Muhammad Amir M	24 Atep Sutarman	22 Syamsul	21 Maryadi	20 Deny Christianto Ruminding	19 Suryanto	18 Johansyah	15 Ogn Harranto	15 Husnul Yaqin	_	13 Ismanto	12 Unture Edition	10 Abdul Salam	9 Novrianus Buntu Situru	8 Anwar Manurung	5 Syachban Taufik Guiron	5 M Eko Hartarto	4 Elysabet Dina Lopples	3 Dalmasius Andre Survo Wibowo	1 Asep Supyani	No. Nama		Datang dari	GRT / DWT	LOA	Bendera	IMO No.	Nama Kapal
masuk Nakhoda.	Engine Cadet	Onck Codes	Deck Cadet	Messbay	Cook	Dier	Oller	Oiler	Foreman	Ordinary Seaman	Ordinary Spaman	Able Seaman	Able Seaman	Able Seaman	Pumpman	Electrician	4th Engineer	3rd Engineer	2nd Engineer	4th Officer			Chef Officer	and a contract of	Inhatan	:CILACAP	: 63005 T / 88322 T	: 244,5 M	INDONESIA	: 9524920	POFX
★	BSI 2017	BST 2018	BST 2017		RST 2015	RASE 2010		RASE 2016		RASO	DACS.	-		И	1	ETO 2018	N		5	2016		ANTII 2016	1	Cert. Thin			T				
	6211754584010317	6211842658010318	6211747650010417	8	6201035216010715	t	7		Н	6200275321340715	Ť	6200159450340516	ř		4	6200520240340716	Ŋ	8	1	620039104T03115	H		1	Nomor Nomor	ljazah			111	•	CKE	
	F120464	F158877	F136565	F 189175	E 149321	0.054750	F 238894	8.071294	C043620	€ 007504	0.054568	005870	036360	F 216679	C078904	0.00948	D 011963	C 059303	F 162599	F135175	F061395	E 147786	B 075344	D 031408	BUKU					CKEW PIST	W I I CT
7	03.05.2021	10.01.2022	19.07.2021	12.09.2021	07,02,2020	0505/50/90	14.05.2022	10.05.2020	21.02,2021	03.09.2020	04.03.2020	19.02.2022	02.09.2020	12.03.2022	17.07.2021	08.09.2021	27.05.2020	29,04,2021	13.08.2021	09.05.2021	04,05,2020	20.01.2020	29,05,2020	19.12.2021	BURU PERMIT					•	
Mengetahui, Nakhqda R T A M J O LOR N TORA M O LOR N SUNYA Clot. Aska august R O	No.137/F30340/2018-S6	No.052/F30340/2018-56	No.135/F30340/2018-56	No.PK.308/0604/SYB.TPK-2019	No.PK.308/0641/SYB.TPK-2019	No.PK.308/0550/SYB.TPK-2019	No.PK.3C8/0832/SYB.TPK-2019	No.PK.308/0374/SYB.TPK-2019	No.PK.308/0594/SYB.TPK-2019	No.PK.308/0522/SYB.TPK-2019	No.PK 308/0516/SYB.TPK-2019	No.PK.308/0991/310.1FN-2019	No.PK.308/0470/5YB.TPK-2019	No.PK.308/0494/5YB.TPK-2019	No.PK.308/0308/SYB.TPK-2019	No.PK.308/0320/SYB.TPK-2019	No.PK.308/0609/516,1PK-2019	No.PK.308/0419/SYB.TPK-2019	No.PK.308/0659/SYB.TPK-2019	No.PK.308/0453/SYB.TPK-2019	No. PK. 308/0609/SYB. TPK-2019	No.PK.308/0690/SYB.TPK-2019	No.PK.308/0613/SYB.TPK.2019	No.PK.308/0451/SYB.TPK-2019	No.PKL / Mutasi		Pelabuhan	Tanggal	ge No.	Milik	
	05.09.2018	18.05.2019		26.07.2019	1	08.07.70.45					28.04.2019	28.04.2019	28.04.2019	28.04.2019	18.05.2019	18.05.2019	26.07.2019	23.03.2019	20.02.2019	28.04.2019	28.04.2019	26.07.7019	07.05.2019	01.06.2019	Sign On		: BUMT TUBAN	: 10 AGUSTUS 2019	: 010/L/F303C3/VIII/19	: PT.Pertamina (Persero)	PERIAMINA

SHIP'S PARTICULARS PERTAMINA : GAMALAMA SHIP NAME : PT. PERTAMINA (PERSERO), JL. MERDEKA TIMUR SHIP'S OWNER NAME AND ADDRESS NO. 1A, JAKARTA 10110, INDONESIA. PHONE: (+62) 21 4393 5380. : PT. PERTAMINA (PERSERO), SHIPPING MARKETING SHIP'S OPERATOR NAME AND ADDRESS & TRADING DIRECTORATE. JL. YOS DUDARSO NO. 32 - 34 JAKARTA UTARA 14320, JAKARTA - INDONESIA. PHONE: (+62) 21 430 1086 : OIL TANKER SHIP'S TYPE 9524920 IMO NUMBER : INDONESIA FLAG (NATIONALITY) JAKARTA PORT OF REGISTRY POFX CALL SIGN : 11204737/14891 CLASS REGISTER NO. ABS/BKI CLASSIFICATION SOCIETY ABS & BKI *Al Oil Cattler, E, *AMS, *ACCU, VEC, TCM, AB-CM, CLASS NOTATION ABS CSR, ENVIRO, GP, SPMA. A1000 OIL/PRODUCT TANKER, CSR, SPM, CPS, IW, ISP CLASS NOTATION BKT 14891 REGISTER NUMBER 525 008 070 / 452 502 190 MMSI NUMBER / IMARSAT NUMBER SAT. IMM. PHONE NUMBER (SLI) + 870773230550 SHIP PHONE NUMBER + 62 82221939000 452 502 190 TELEX NUMBER pofx@amosconnect.com E-MAIL ADDRESS RADIO ACCOUNTING AUTHORITY IA08 63,005.00 TONNES GROSS TONNAGE NETT TONNAGE 24,134.00 TONNES : 88,322.00 TONNES. DEADWEIGHT 123,316.68 M3 VOLUME OF COT 100 % FUTU. 41,713.920 M3 VOLUME OF WBT 100 % FULL 4,773.980 M3 VOLUME OF SLOP TANKS 100 % FULL 244.50 METERS LO.A M 233.00 METERS L.B.P 44.00 METERS MOULDED BREADTH 21.50 METERS MOULDED DEPTH : 48.42 METERS KEEL TO MASTHEAD : 12.70 M / 109,422.00 TS / 88,322.00 TS / 8.617 M. SUMMER DRAFT/DISPL/DWT/FREEBOARD : 12.965 M/111,967.71 TS/90,867.71 TS/8,352 M. TROPICAL DRAFT/DISPL/DWT/FREEBOARD LIGHT DRAFT/DISPL/DWT/FREEBOARD : 03.042 M/ 21,110.00 TS/ 000.00 TS/18.275 M. MAX. MANIFOLD HEIGHT FROM WL (5. DRAFI) : 10.717 M : ND 530 MM / 121.26 M MANIFOLD; DIMENSIONS/TO BOW : JIANGSU EASTERN HEAVY INDUSTRIES CO Ltd CHINA BUILDERS NAME : JEHI08C-001 HULL NO. : 30 AUGUST 2010 DATE OF KEEL LAYING DATE OF LAUNCHING : 21 JUNE 2011 : 18 OCTOBER 2011 DATE OF DELIVERY : UNRESTRICTED OCEAN GOING NAVIGATION AREA : QMD Wartsila 7RT-flex58T-B MAIN ENGINE : - TYPE : 15260 Kw at 105 RPM - MCR/CSR : NIAI RIGHT HANDED, 4 BLADES PITCH PROPELLER : - TYPE - DIAMETER : 7.150 M SERVICE SPEED : 12,50 KNTS : 15 (Officers) + 17 (Subordinate) + 6 (Zues crew). COMPLEMENTS : Capt. Asep Sapyan MASTER



3-2 3. ACCESSORIES 3.1 TURBINE & BED MODIFID EPOXY COATING+ZN LO. COOLER JUNCTION BOX PRIM.LO PUMP 1kwx60Hzx3 ϕ x440Vx2P NORMAL: 2.0A,START: 9.1A INSULATION : F CLASS COLOR OF BUSBAR IEC **AC 220V** SOL VALVE FOR ELECT. TRIP THERMOMETER FOR BEARING °C THERMOMETER FOR LO COOLER(LO SIDE) THERMOMETER FOR LO COOLER(CW SIDE) °C(L=73) THERMO SWITCH FOR HIGH LO TEMP. ALARM LIMIT SWITCH FOR TRIP INDICATION DC 24V GOVERNOR MOTOR ROTOR AXIAL MOVEMENT AUTO-CLEAN BY HANDLE LO STRAINER FLOAT SWITCH FOR LO LOW LEVEL ALM. **EKA** GREASE NIPPLE PIN TYPE P. S. : PRESSURE SWITCH 3.2 GROUP BOARD (ON HULL) P.S. FOR PRIM. LO PUMP P.S. FOR LOW LO PRESS. ALARM P.S. FOR LOW LO PRESS. TRIP P.S. FOR HIGH BACK PRESS. TRIP (PP TEMP.INDICATER) RELAY BOX FOR TRIP DEVICE SET 0 3.3 GAUGE BOARD F1 SET 4 GAUGES GAUGE BOARD(ON HULL) TYPE JIS,BVT3/8X75 φ PRESSURE GAUGE(LIQUID FILLED TYPE) UNIT kg/cm2G + MPaG CONNECTION GAUGE JOINT 3.4 CARGO CONTROL ROOM ELECTRIC SPEED CONT. SWITCH (REMOTE CONTROL) TACHOMETER FOR CARGO CONTROL ROOM (110 DIA) 1 SET TEMP. INDICATOR FOR PUMP TEMP



Penulis : "Bas mohon ijin bertanya mengenai apa yang menjadi

penyebab rusaknya sudu jalan turbin?".

2nd Engineer : "Penyebab patahnya sudu-sudu turbin itu karena sudah korosi

sehingga sudu-sudu menjadi rawan patah det".

Penulis : "Kemudian dampak yang ditimbulkan dari sudu-sudu turbin

yang patah apa bas ?".

2nd Engineer : "Dampak yang ditimbulkan dari kerusakan sudu-sudu turbin,

ya putaran turbin jadi gak maksimal".

Penulis : "Oh gitu, terus bagaimana cara mengatasinya bas?

2nd Engineer : "Caranya pertama pasti melakukan penggantian sudu-sudu

terlebih dahulu, kemudian cari penyebab korosi tersebut,

kemarin kan kita udah buka kondensor dan terjadi kebocoran

di tube nya, lalu lakukan penutupan tube yang bocor itu biar

air laut nya gak masuk ke tube yg bocor, kemudian cek

seachest sama zink anode MGPS nya ternyata udah habis dan

harus dilakukan penggantian"


Penulis : "Oh gitu ya bas, terimakasih bas atas penjelasannya

2nd Engineer . "Iya det sama sama, rajin rajin belajar ya det"

Penulis "Siap bas"

Pand Engineer

Jujun Junaedi



Penulis : "Ijin bertanya bas, yang menyebabkan sudu-sudu patah itu

karena apa bas ?".

3rd Engineer : "Penyebab patah nya sudu jalan itu pertama karena korosi,

yang disebabkan kondensor bocor kemarin, kemudian sering

terjadi uap basah masuk ke turbin".

Penulis : "Terus apa dampak yang ditimbulkan dari kebocoran

kondensor bas ?".

3rd Engineer : "Dampak dari kebocoran kondensor, air kondensat yang masuk

ke boiler terkontaminasi air laut, kemudian permesinan dan

perpipaan yang dilewati uap juga menjadi korosi dan

menimbulkan kebocoran"

Penulis : "Oh gitu bas, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal

tersebut bagaimana bas?"

3rd Engineer C; "Kondensor yang bocor itu di plug tubenya, kemudian sering-

sering melakukan pengecekan pada air boiler"

Penulis : "Oh, sebnetar bas saya catat dulu


3rd Engineer : "Oke det"

Penulis : "Terimakasih banyak bas penjelasannya

3rd Engineer : "Iya det, sama-sama"

3rd Engineer

Abdul Rojak



Penulis : "Selamat pagi bas"

4th Engineer : "Pagi det"

Penulis : "Mohon ijin bertanya bas, soal kemarin terjadi kerusakan sudu

jalan turbin uap"

4th Engineer : "Oh iya, kenapa?"

Penulis : "Kerusakan sudu jalan di sebabkan karena apa bas?"

4th Engineer : "Sudu jalan patah itu karena kebocoran kondensor, uap basah

masuk ke turbin"

Penulis : "Dampak dari kebocoran kondensor dan uap basah apa bas?"

4th Engineer : "Dampaknya ya air kondensat nya tercampur sama air laut,

terus masuk ke boiler, kenyataannya kemarin steam drum

bocor, sudu-sudu turbin patah"

Penulis 'Upaya yang dilakukan mengatasi dampak tersebut apa bas?

4th Engineer . "Upaya nya menambal steam drum tersebut dengan di las,

menutup tube yang bocor, kemudian mengganti blade yang

patah"

Penulis : "Oh gitu, terimakasih banyak bas penjelasannya"

4th Engineer : "Ok det, sama-sama, mumpung masih cadet belajar yang rajin

ya"

Penulis :"Siap bas" 0

4th Engineer M

Eben Ezer Pangaribuan



Penulis : "Selamat pagi chief"

: "Iya, selamat pagi det"

: "Mohon ijin bertanya chief, faktor yang menyebabkan rusakya

sudu jalan pada turbin uap itu apa chief?".

Chief Engineer: "Penyebab rusaknya sudu jalan turbin uap karena kebocoran

kondensor, uap basah, dan rotor tidak balance".

Penulis : "Kenapa bisa terjadi hal tersebut chief?"

Chief Engineer: "Kondensor bocor akibat adanya korosi pada tube, karena zink

anode pada MGPS habis, kemudian terjadi fouling pada filter seachest dampaknya ya pada pada mesin pendingin. Hal ini

terjadi karena kurangnya kepedulian untuk melakukan PMS".

Penulis "bagaimana upaya mengatasi dari faktor penyebab tersebut

chief?"

Chief Engineer: "Mengatasi nya dengan melakukan penggantian zink anode

MGPS dengan yang baru sekaligus membersihkan filter seachest, melakukan penutupan tube kondensor yang bocor, penggantian blade, pemasangan rotor yang harus presisi, blowdown boiler dengan teratur, serta menghimbau pada semua crew mesin terutama masinis untuk meningkatkan kepedulian perawatan mesin, dan pengcoperasian turbin

sesuai manual book"

Penulis "oh, siap chief terimakasih"

Chief Engineer : "iya det, belajar yang rajin det jangan malu malu tanya saya

Aatau masinis"

Penulis : "siap chief, terimakasih arahannya"

Chief Engineer

Budiyo Sunu Jatmiko



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rizky Dwi Pambudi

Tempat, tanggal lahir : Semarang, 13 Januari 1995

Alamat : Graha Sendang Mulyo Blok EE 1

No. 14 RT 02/RW 26

Semarang, Jawa Tengah

Nama Orang Tua

a. Ayah : Budi Riyanto

b. Pekerjaan : Pegawai Swasta

c. Ibu : Haryani

d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

e. Alamat : Graha Sendang Mulyo Blok EE 1

No. 14 RT 02/RW 26

Semarang, Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan

a. SD : SDN Sendang Mulyo 02

b. SMP : MTsN 1 Semarang

c. SMA : SMKN 11 Semarang

d. Akademi : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Angkatan 53)

Pengalaman Praktek Laut

a. Nama Kapal : 1. MT. Gamalama

b. Jenis Kapal : Crude Oil Tanker

c. Perusahaan : PT. Pertamina Shipping

d. Alamat : Jl. Yos Sudarso no.34 Tj.Priok, Jakut