

## GLOSARIA

- Cut* : Merupakan garis penandaan batas pengambilan bacaan ukuran yang terletak pada skala pita ukur untuk memudahkan penandaan batas ukuran ini biasanya memakai Zat kimia (pasta) yang dapat berubah warna jika tersentuh minyak.
- Free Water and sediment (FW&S)* : Tinggi air bebas dan sediment di ukur dari dasar tangki
- Innage Gauge* : Berarti ukuran yang berdasarkan tinggi cairan dalam tangki dengan pengertian tinggi cairan dihitung dari patokan dasar sampai ke permukaan cairan dalam tangki
- Reference point (titik batas ukur)* : Merupakan suatu titik tertentu yang dibuat di atas lubang pengukur (*gauging watch*) sebelah dalam sebagai tempat patokan ukuran dimulai.
- Sounding* : Yaitu pengukuran minyak/cairan yang dimulai dari dasar tangki sampai permukaan cairan minyak
- Transport loss* : Adalah berkurang nya jumlah minyak baik dalam satuan volume ataupun berat yang terjadi pada setiap kegiatan pengangkutan minyak/BBM melalui laut, darat maupun udara.
- Ullage* : Yaitu pengukuran cairan yang dimulai dari lubang ukur sampai permukaan cairan.