

ABSTRAK

Dewasa ini perkembangan dunia pelayaran sudah sangat begitu pesatnya. Demikian juga dengan beragamnya jenis jenis pelayanan jasa transportasi laut yang tidak melulu hanya antar barang saja, namun seiring dengan berjalannya waktu pula eksplorasi minyak bumi bukan hanya dilakukan di daratan saja, namun telah dilaksanakan jauh sampai ke tengah lautan. Sehubungan dengan kenyataan tersebut, maka hal tersebut pastilah membutuhkan kapal sebagai sarana transportasinya.

Dalam topik yang di bahas dalam makalah ini adalah tentang kelancaraan pelaksanaan running cargo yang dilaksanakan oleh kapal Sv. Equitoria Star untuk melayani proyek Exxon Mobile Cepu Limited (EMCL). Di mana penulis dalam hal ini mencoba untuk mencari solusi dari permasalahan permasalahan pokok yang terjadi selama penulis bekerja di atas kapal Sv. Equitoria Star tersebut.

Sv. Equitoria Star adalah kapal supply running cargo milik Pt Swiber Berjaya yang memiliki spesifikasi Gt 655 Ton, Dwt 996 Ton, Net Tonnage 197 Ton, Breadth moulded 11,58 Meter, depth 4,27 Meter, dan Design draft 3,62 Meter. Berdasar pengamatan dari penulis selama bekerja di Sv. Equitoria Star ada 3 hal permasalahan pokok yang ingin penulis ketengahkan, yaitu :

1. Kurangnya pemahaman ABK pada prosedur kerja di atas kapal SV. Equitoria Star.
2. Kurangnya pengawasan pelaksanaan kerja di atas kapal SV. Equitoria Star.
3. Kurangnya familiarisasi prosedur kerja di atas kapal SV. Equitoria Star.