

LAMPIRAN 4

FAKTOR INTERNAL					FAKTOR EKSTERNAL				
No	Indikator Kekuatan	Hasil Rekap			No	Indikator Peluang	Hasil Rekap		
		Score	Rating	Score x Rating			Score	Rating	Score x Rating
1	Seal stern tube dalam kondisi normal	3,65	2	7,29	1	Kapal masuk dock	3,37	5	16,84
2	Sistem pelumasan stern tube berjalan normal	3,50	1	3,50	2	Menambah wawasan para masinis tentang fungsi stern tube	3,51	3	10,54
3	Kualitas bahan yang baik	2,75	5	13,75	3	Adanya komunikasi diantara para masinis dalam hal perawatan stern tube	2,69	2	5,38
4	Sensor suhu stern tube bekerja dengan baik	2,59	4	10,35	4	Kondisi kapal yang masih terawat dengan baik	2,76	1	2,76
5	Bantalan stern tube dalam keadaan normal	2,53	3	7,59	5	Adanya pemeriksaan stern tube yang dilakukan oleh maker	2,66	4	10,65
Sub Total		15,01		42,49	Sub Total		15,00		46,18
No	Indikator Kelemahan	Hasil Rekap			No	Indikator Ancaman	Hasil Rekap		
		Score	Rating	Score x Rating			Score	Rating	Score x Rating
1	Seal stern tube mengalami kerusakan	2,81	-5	-14,04	1	Perusahaan pemilik kapal akan mengalami kerugian	4,22	-5	-21,10
2	Kebocoran pada sistem pelumasan stern tube	2,68	-3	-8,03	2	Minimnya wawasan para masinis tentang fungsi stern tube	2,90	-3	-8,69
3	Kualitas bahan yang buruk	2,65	-4	-10,59	3	Kurangnya koordinasi diantara para masinis dalam pelaksanaan perawatan stern tube	3,65	-2	-7,29
4	Sensor suhu stern tube mengalami kerusakan	3,31	-2	-6,62	4	Lingkungan di kamar mesin yang tidak kondusif	2,53	-1	-2,53
5	Kerusakan terjadi pada bantalan stern tube	3,56	-1	-3,56	5	Kurangnya pemeriksaan yang dilakukan oleh maker	1,72	-4	-6,88
Sub Total		15,00		-42,84	Sub Total		15,01		-46,50
Total				-0,35	Total				-0,32