#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahmat, Fathoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta..
- Instruction Manual Book, 2006, Volume 1 Operation and Volume 2 Maintenance, MAN diesel, Denmark.
- Maanen, P. Van, 1983, Motor Diesel Kapal, Nautech, P.T. Triasko Madra, Indonesia.
- PIP Semarang Tim Penyusun, 2016 *Pedoman Penyusunan Skripsi*, PIP Semarang, Semarang.
- Sujarweni, V. Wiratna, 2014, Metodologi Penelitian, PT. Pustaka Baru, Yogyakarta.
- Stolzer Alan, J, Carl D. Halford and John J. Goglia, 2008, Safety Management

  Systems in Aviation, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data,

  USA

Woodyard, Dough, 2002, Marine Diesel Engine, Butterworth-heinemann, England

TEKNIK ILMU PELA


## LAMPIRAN GAMBAR NO 30



Sumber : Dokumen pribadi (2014)

Gambar 4.1Sisi *Turbin side* yang mengerak

## LAMPIRAN GAMBAR NO 31



Sumber : Dokumen pribadi (2014)

Gambar 4.2 Blower supply udara ke kamar mesin

## LAMPIRAN GAMBAR NO 32



Sumber: Dokumen pribadi (2014)

Gambar 4.3 Intercooler sisi udara

## LAMPIRAN TABEL NO 33 Tabel perawatan sistem udara bilas

Month	Place	Maintenance	
Okteber	Cilacap	Cleaned supply blower to engine	
		room, check scaving air box, renew	
		filter turbocharger, flusing	
		turbocharger.	
November	Surabaya	Cleaned scaving air box, cleaned	
		intercooler, flushing turbocharger,	
		fill up oil turbocharger, renew filter	
		turbocharger.	
Desember	Wayame/Ambon	Renew filter turbocharger, flushing	
	KENGEMBANG	turbocharger, check condition motor	
	PH 5	blower supply, check	
Januari Makassar Cleaned supp		Cleaned supply blower to engine	
	F. E.	room, check scaving air box, renew	
	Sept MENN F.	filter turbocharger, flusing	
		turbocharger.	
Februari	Cilegon (SMI)	Cleaned scaving air box, cleaned	
	1 32 8	inte <mark>rcooler, fl</mark> ushi <mark>ng turbocharger,</mark>	
	1 36 0 1	fill <mark>up oil</mark> turboch <mark>arg</mark> er, renew filter	
	1 3600 1	turbocharger.	

Tabel 4.1 Perawatan sistem udara bilas

Sumber. Log book MT. Sinar Agra (2014-2015)

### LAMPIRAN TABEL NO 46

No	Komponen	Perawatan Yang	Waktu Perawatan
	Mesin Induk	Dilakukan	
1.	Turbocharger	a. Pembersihan pada sisi udara ( <i>dry</i> <i>cleaning</i> )	a. Setiap 2 hari (48jam)
		b. Pemeriksaan bagian luar.	b. Setiap jam jaga
	Weiner Keiner	c. Pembersihan filterturbocharger e. Pemeriksaan minyak lumas turbocharger. f. Pembersihan pada sisi air tawar (water washing)	c. Setiap 2 minggu (336 jam) e. Setiap jam jaga  f. Setiap satu minggi sekali (168 jam)
2.	Air scaving box	Pembersihan dan pemeriksaan di dalam air scaving box.	Setiap 3 bulan (2000 jam)
3.	Intercooler	1. Pembersihan dan pengecekan pada sisi udara dan sisi air Intercooler.	1. Sisi udara Setiap satu bulan (720 jam) sisi udara 2. Setiap 3 bulan (1200 jam) sisi air
		2. Pemeriksaan bagian luar <i>coverintercoller</i> dari kebocoran.	1. Setiap jam jaga pada saat kapal berlayar.
4.	Hisapan udara  supply blower  ke kamar  mesin	<ol> <li>Pengecekan dan pembersihan saluran udara ke Kamar Mesin.</li> <li>Grease bagian motor supply blower.</li> </ol>	1. Setiap 2 bulan (800)  2. Setiap 3 bulan (1200 jam)

Tabel4.Perawatan sistem udara bilas

Sumber. Log book MT. Sinar Agra (2014-2015)

#### LAMPRAN WAWANCARA

Wawancara yang saya lakukan terhadap responden yang bertujuan untuk memperoleh data, informasi maupun bahan masukan bagi skripsi yang saya buat sehingga diperoleh data yang mendukung terhadap penelitian yang saya lakukan. Adapun wawancara yang saya lakukan terhadap responden adalah sebagai berikut.

### A. Wawancara dengan responden pertama dengan Chief Engineer

Cadet : Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai Chief Engineer di

kapal ini?

Chief Engineer: Saya sudah lima bulan bekerja di kapal ini.

Cadet : Masalah apa yang sering terjadi pada mesin induk?

Chief Engineer: Biasanya det, masalah yang sering terjadi pada mesin induk

adalah tingginya suhu gas buang mesin induk yang dipengaruhi

tidak optimalnya udara bilas.

Cadet : Apa saja yang menyebabkan tidak optimalnya udara bilas

sehingga mengakibatkan tingginya gas buang mesin induk, Chief?

Chief Engineer: Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut yaitu

kurangnya perawatan turbocharger, supply udara ke kamar mesin

dan intercooler.

*Cadet* : Berdasarkan faktor-faktor di atas tersebut, manakah yang paling

sering menyebabkan tingginya gas buang mesin induk yang

dipengaruhi oleh kurang optimalnya tekanan udara bilas pada

mesin induk?

Chief Engineer: Menurut pengalaman yang pernah saya alami, yang paling sering

adalah kurangnya perawatan pada turbocharger sehingga

terjadinya penurunan hasil produksi udara bilas dan tekanan

menjadi menurun.

Cadet : Langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk mengatasi atau

tingginya gas buang pada mesin induk yang dipengaruhi tidak

optimalnya tekanan udara bilas pada mesin induk?

Chief Engineer: Yaitu dengan cara melakukan perawatan pada turbocharger

dengan cara rutin melakukan flusing pada turbin side

turbocharger dan melakukan perawatan secara rutin sesuai

dengan Instruction Manual Book.

Cadet : Oh susah ya chief kalau sudah terjadi, terima kasih chief atas

<mark>wawancaranya,</mark> ilm<mark>un</mark>ya <mark>dan a</mark>tas wakt<mark>un</mark>ya.

Chief Engineer: Iya sama-sama, semoga sukses selalu. Amin.

### B. Wawancara dengan responden kedua Masinis II

*Cadet* : Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai Masinis II di kapal ini?

Masinis II : Saya sudah tujuh bulan bekerja sebagai Masinis II di kapal ini.

Cadet : Tanggung jawab apakah yang dibebankan oleh perusahaan kepada

bapak?

Masinis II : Tanggung jawab saya sebagai Masinis II adalah mengawasi

kinerja dari seluruh mesin di kapal ini terutama kerja dari mesin

induk.

Cadet

: Gangguan apa saja yang sering terjadi pada mesin induk di kapal ini ?

Masinis II

: Gangguan yang sering terjadi pada mesin induk ini antara lain, gangguan pada sistem udara bilas yang mengakibatkan turunya tekanan gas buang turun, sehingga berakibat pada naiknya temperatur gas buang mesin induk dan menyebabkan kurang optimalnya kerja mesin induk.

Cadet

: Apa penyebab turunya tekanan udara bilas mesin induk yang menyebabkan beberapa masalah pada mesin induk?

Masisnis II

Penyebab turunnya tekanan udara bilas mesin induk yaitu kurangnya perawatan pada turbocharger, *intercooler* dan *supply* udara yang masuk kamar mesin.

Cadet

Langkah-langkah apa saja yang bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga kerja mesin induk dapat bekerja dengan optimal?

Masinis II

: Langkah-langkah yang dilakukan adalah pertama melakukan perawatan terhadap sistem udara bilas, yaitu dengan jadwal perawatan terencana (*Planned Maintenance Scadule*).

Cadet

: Apa yang bapak lakukan untuk perawatan pada permesinan turbocharger, intercooler dan supply udara yang tidak bekerja dengan baik agar kinerja mesin induk optimal?

Masisnis II

: Upaya yang dilakukan untuk mengatasi gangguan-gangguan pada sistem udara bilas, agar kinerja mesin induk optimal, antara lain:

- 1. Kurang optimalnya kinerja *turbocharger* itu sangat dipengaruhi oleh perawatan para masinis, karena permesinan *turbocharger* adalah permesinan yang paling rentan rusak jika tidak terlalu diperhatikan atau tidak dirawat. Perawatan berupa selalu mengecek minyak lumas, *flusing shell nut simular* pada *turbin side*, memperhatikan kondisi fisik luar *turbocharger* dan selalu menjalanan PMS yang diorder pada kepala kamar mesin. Hindari *human eror* dalam merawat pada bagian-bagian sistem *turbocharger*.
- 2. Kurangnya perawatan pada sistem pendingin udara bilas/intercooler, hal tersebut bisa menyebabkan temperatur udara bilas pada air scaving box mejadi tinggi. Oleh karena itu perlunya sistem intercooler untuk mendinginkan udara bilas agar temperatur udara bilas normal 45°C jika suhu udara bilas sampai mencapai 57°C maka akan terjadi alarm pada scaving air box. Perawatan intercooler yaitu pada sisi udara dan sisi air, karena kapal ini menggunakan sistem pendingin air tawar maka pada sisi air tawar sangat jarang dibersihkan yang sering dibersihkan yaitu pada sisi udara. Sesuai PMS yaitu 2 bulan sekali atau 800 jam, dengan cara menyemprotkan cairan ACC-9 dan air tawar ke sisi udara intercooler sampai sisi udara benar-benar bersih.
- 3. Kotornya udara hisapan *supply blower* yang menyebabkan *filter turbocharger* kotor. Karena kapal ini jenis kapal Oil

tanker dan hisapan udara ke kamar mesin berada di samping kiri pada kapal maka udara yang di hisap tidak 100% udara bersih, terdapat partikel-partikel kecil berupa debu yang jika di biarkan lama kelamaan maka debu tersebut akan menjadi kerak di saluran hisapan udara supply blower. Jika kerak tersebut dibiarkan lama kelamaan maka akan terjatuh, karena posisi *blower* berada didepan *filter turbocharger* maka kotoran yang terjatuh akan menempel pada filter turbocharger dan menyebabkan turbocharger tidak bisa menghisap secara optimal karena *filter* yang tersumbat. Dan masih ada beberapa faktor lain selain 3 faktor tersebut, tetapi pada inti masalah yang termasuk kerja berat yaitu 3 faktor tersebut. Dan selalu melakukan pengecekan setiap hari setiap mesin tersebut bekerja agar kita mengetahui secara lansung baik tidaknya pesawat tersebut tidak hanya menerima laporan dari oiler, cadet maupun masinis lain.

Cadet

: Terima kasih atas penjelasannya bapak Masinis II, semoga bermanfaatbagi saya.

Jakarta, 16 Desember 2014

# LAMPIRAN GAMBAR



Sumber: Dokumen pribadi (2014)

Gambar Scaving air box

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Eko Sabdo Febriyanto

2. Tempat / Tanggal Lahir : Grobogan, 27 Februari 1992

3. NIT : 49124625. T

4. Alamat Asal : DS. Putatnganten, Kecamatan Karangrayung,

Kabupaten Grobogan Jawa Tengah.

5. Agama : Islam

6. Jenis kelamin : Laki-laki

7. Golongan darah

8. Nama Orang Tua

a. Ayah : Bambang Sukandar

b. Ibu : Endang Juminten

9. Alamat :DS. Putatnganten, Kecamatan Karangrayung,

Kabupaten Grobogan Jawa Tengah.

10. Riwayat Pendidikan

a. SD : SD N 3 Putatnganten Grobogan, tahun 2000-2006

b. SMP : SMP N 2 Gubug Grobogan, tahun 2006 - 2009

c. SMA : SMK PEMBNAS Purwodadi, tahun 2009 - 2012

d. Perguruan Tinggi : PIP Semarang, tahun 2012 - 2017

11. Pengalaman Pratek Laut

a. Perusahaan Pelayaran : PT. SAMUDERA INDONESIA.

b. Nama Kapal : MT. SINAR AGRA

c. Masa Layar : 15 September 2014 – 16 November 2015.