

Lampiran 1

Hasil wawancara dengan Narasumber Bapak Syaeful Djony Patterson selaku
Kepala Kamar Mesin

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Narasumber Bapak Syaeful
Djony Patterson, sebagai berikut :

Pewawancara :

Selamat siang *Chief*, saya akan menanyakan perihal tentang mengapa suhu
gas buang mesin induk silinder no.7 menurun ?

Narasumber :

Suhu gas buang yang tiba-tiba turun bisa disebabkan oleh kinerja *bosch pump*
yang tidak optimal yang berpengaruh terhadap pengkabutan injektor
dalam silinder.

Pewawancara :

Apa yang menyebabkan kinerja *bosch pump* tidak optimal *Chief*?

Narasumber :

Bosch pump sangat penting dalam penekanan bahan bakar menuju ke
injektor, ada kemungkinan kerusakan terjadi pada plunger *bosch pump*
yang tidak bisa menekan semua bahan bakar ke injektor sehingga jumlah
bahan bakar yang masuk ke dalam silinder menurun

Pewawancara :

Jadi langkah apa yang harus dilakukan dalam mencari tau pokok dari
masalah tersebut *chief*?

Narasumber :

Kita buka bagian dari *bosch pump*, lakukan pengecekan terhadap komponen dalam *bosch pump*, cerat *service* dan *settling tank* untuk mengetahui adanya kotoran pada tangki.

