

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pengumpulan data-data yang telah dilakukan oleh penulis selama melaksanakan penelitian di pelabuhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pacitan, maka penulis dapat menyimpulkan dari permasalahan yang terjadi tersebut.

Adapun kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis selama melakukan penelitian adalah :

1. Keterlambatan bongkar muatan curah batubara pada MV. Srikandi Indonesia di pelabuhan PLTU Pacitan disebabkan oleh terkendalanya peralatan bongkar muat yang kadang sering mengalami kerusakan.
2. Faktor luar sangat berpengaruh besar dalam proses bongkar muat dalam hal ini ini adalah faktor alam yang sering kali tidak dapat kita prediksi karena biasanya datang tiba-tiba tanpa kita ketahui dan tidak dapat kita hindari.

B. Saran

Setelah memperhatikan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan produktivitas hasil kerja bagi Pelabuhan PLTU Pacitann untuk meningkatkan kelancaran kegiatan bongkar muat.

Adapun saran-saran dari penulis yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk peralatan bongkar muat sebaiknya diberikan perawatan dan pemeliharaan secara intensif dan berkala, maka dalam aktivitas bongkar muatan yang dilakukan kemungkinan terjadi dari gangguan teknis sangat kecil.
2. Bagi dinas jaga yang melaksanakan jaga pelabuhan harus menyiapkan data-data yang berkaitan dengan cuaca untuk mengetahui keadaan sekitar guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan

