



# PT KARYA SUMBER ENERGY

MV. DK 02

JL . KALI BESAR NO 37, JAKARTA BARAT 11230, INDONESIA

TEL. (021) 6910382 (Hunting) FAX. (021) 69162868,

## **BERITA ACARA**

No. 009 / D/ CHANGING WIRE/ 02/ 2017

Pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2017 saat dilakukan discharging di Pelabuhan Tanjung Intan. Hoisting wire crane no. 3 mengalami kerusakan (putus) yang di sebabkan telah putus nya serat Wire. Guna kelancaran proses bongkar muatan di atas kapal maka dilakukan pergantian hoisting wire crane no. 3 agar proses bongkar muatan berjalan dengan tepat waktu.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dimaklumi dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Cilacap, 19 Februari 2017

Mengetahui,

Master

Chief Officer

Capt. Agus Susanto

Sabarwanto



# PT KARYA SUMBER ENERGY

MV. DK 02

JL . KALI BESAR NO 37, JAKARTA BARAT 11230, INDONESIA

TEL. (021) 6910382 (Hunting) FAX. (021) 69162868,


## **BERITA ACARA**

No. 007 / L/ CHANGING WIRE/ 02/ 2017

Pada hari Senin tanggal 05 Februari 2017 saat kapal anchor di Muara Satui. Luffing wire crane no. 1 mengalami kerusakan yang di sebabkan telah putus nya serat Wire. Guna kelancaran proses bongkar muatan di atas kapal maka dilakukan pergantian Luffing wire crane no. 1 agar proses bongkar muat berjalan dengan tepat waktu.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dimaklumi dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Muara Satui, 05 Februari 2017

Mengetahui,

Master

Chief Officer

Capt. Agus Susanto

Sabarwanto



# PT KARYA SUMBER ENERGY

MV. DK 02

JL . KALI BESAR NO 37, JAKARTA BARAT 11230, INDONESIA

TEL. (021) 6910382 (Hunting) FAX. (021) 69162868,


## **BERITA ACARA**

No. 10 / L/ CHANGING WIRE/ 02/ 2017

Pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2017 saat kapal anchor di Taboneo. Wire grab no. 4 mengalami kerusakan yang di sebabkan telah putus nya serat Wire setelah dipakai proses discharging di Pelabuhan Tanjung Intan. Guna kelancaran proses memuat muatan di atas kapal maka dilakukan pergantian wire grab no. 4 agar proses bongkar muat berjalan dengan tepat waktu.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dimaklumi dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Taboneo, 29 Februari 2017

Mengetahui,

Master

Chief Officer

Capt. Agus Susanto

Sabarwanto



# PT KARYA SUMBER ENERGY

MV. DK 02

JL . KALI BESAR NO 37, JAKARTA BARAT 11230, INDONESIA

TEL. (021) 6910382 (Hunting) FAX. (021) 69162868,


## **BERITA ACARA**

No. 08 / D/ CHANGING WIRE/ 02/ 2017

Pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2017 saat kapal anchor di Cilacap. Luffing wire crane no. 3 mengalami kerusakan yang di sebabkan telah putus nya serat Wire setelah dipakai proses loading di Pelabuhan Muara Satu. Guna kelancaran proses bongkar muatan di atas kapal maka dilakukan pergantian luffing wire crane no. 3 agar proses bongkar muat berjalan dengan tepat waktu.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dimaklumi dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Cilacap, 15 Februari 2017

Mengetahui,

Master

Chief Officer

Capt. Agus Susanto

Sabarwanto