

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan serta dari hasil uraian pembahasan mengenai penanganan kebakaran di MV.ULTRA ALPHA, maka sebagai bagian akhir skripsi ini penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebakaran di MV ULTRA ALPHA disebabkan karena awak kapal tidak memahami cara memadamkan kebakaran dan pemadaman yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur.
2. Kebakaran tidak dapat dipadamkan karena peralatan yang digunakan sudah kadaluarsa (*expired*) dan tidak terawat.

B. Saran

Sesuai permasalahan yang telah dibahas dalam skripsi ini penulis ingin memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat untuk mengatasi permasalahan tersebut, adapun saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Pihak kapal sebaiknya mengadakan kegiatan *education* dan *fire drill* sesuai dengan prosedur secara rutin agar awak kapal dapat lebih siap dan paham dalam menghadapi kebakaran di kapal.

2. Pihak kapal sebaiknya melakukan perawatan terhadap alat-alat pemadam kebakaran serta mengganti alat-alat pemadam kebakaran yang sudah kadaluarsa dengan yang baru.

