

DOCKING LIST

NO	ITEM	REMARK
I	HALUAN	
	1. Fairlead di haluan	Kondisi fairlead pada haluan sudah keadaannya sebagian keropos dan penutup pada fairlead tersebut tidak ada. (mohon diganti)
	2. Jangkar kiri	Pada kuku jangkar tidak mau bergerak, sehingga tidak dapat masuk dengan sempurna saat akan dimasukkan kedalam ulup. (mohon diperbaiki)
	3. Rantai jangkar kiri dan kanan	Pada rantai jangkar kanan mohon diputar mengingat ketebalan rantai yang tidak sama Rantai jangkar mohon diberi tanda ulang dan di cat
	4. Chain locker	Pada chain locker mohon di bersihkan dari sisa lumpur yang ada di chain locker
	5. Tangga antara Maindeck dan Forecastle	Anak tangga antara maindeck dan forecastle sudah mulai rusak dan karat, baik sisi kanan dan sisi kiri. (mohon diperbaiki)
	6. Handle Gear lock jangkar kiri dan kanan dan rem jangkar.	handle gear sudah rusak sehingga pada saat hibob jangkar tidak dapat masuk secara maksimal. (mohon diperbaiki plat handle gear lock)
II	MAINDECK	
	1. Bulkwark kanan	Stay bulkwark kanan yang sudah tipis, sementara masih dalam pengerjaan oleh Workshop GLS (Mandor Darsono) pada saat kapal di pelabuhan.
	2. Tutup got kanan dan kiri tiap palka	Tutup got kiri dan kanan tiap palka sudah rusak (tidak dapat ditutup secara sempurna), mengingat drat pada tutup tersebut sudah rusak. Mohon diganti.
	3. Peranginan ballast	Pipa peranginan sudah karat sebagian, dan saringan pada peranginan ballast sudah banyak yang rusak. Mohon diperbaiki dan diganti
	4. Pipa soundingan ballast	Pipa soundingan ballast sudah keropos. Mohon diperbaiki
	5. Pipa Hydraulic Mac Gregor	Sebagian dari pipa hydrolic gregor ada yang sudah saat nya diganti. (mohon diganti)
	6. Stay pada tiap palka 1 – 5	Sebagian plat sudah tipis di bagian stay palka 1 – 5 . mohon diperbaiki.
7. Main deck kiri dan kanan dan cross deck	Sebagian sudah ada timbul karat, mohon dilakukan sandblasting pada bagian main deck kiri dan kanan	