

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah penulis sampaikan dalam Bab III, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Karena pengetahuan ABK yang minim tentang muatan *Product Oil* dan bahayanya serta kurang koordinasi antar ABK, menyebabkan pelaksanaan *Tank Cleaning* menjadi tidak maksimal.
2. Kurangnya perhatian oleh ABK tentang pemeliharaan terhadap alat-alat *Tank Cleaning* serta pelaksanaan *Tank Cleaning* yang tidak mengikuti prosedur yang benar, mengakibatkan pelaksanaan *Tank Cleaning* yang dilakukan kurang maksimal.

B. Saran-saran

1. Sebaiknya dari Perusahaan Pelayaran ataupun dari kapal memberikan pengetahuan pada ABK tentang jenis – jenis muatan serta bahayanya, dengan melakukan pelatihan tentang muatan *product oil* serta penanganannya baik di darat maupun di kapal dengan metode pelatihan yang dapat dilaksanakan dengan ceramah, diskusi, media informasi dan pengenalan di kapal.
2. Sebaiknya Nakhoda atau pimpinan di atas kapal ikut melakukan pengawasan dalam melaksanakan *tank cleaning*, serta mengadakan *safety meeting* sebelum melakukan setiap pekerjaan. Sehingga team yang akan melakukan pekerjaan tersebut betul-betul mengerti dan menghasilkan pekerjaan yang maksimal.