

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penulisan karya ilmiah yang dilakukan oleh penulis terhadap Analisis pengaruh keterlambatan pengadaan *seal kit boom bucket* terhadap proses bongkar muat di PT.Varia Usaha Bahari Gresik, maka penulis dapat menarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi dalam proses pengadaan *seal kit boom bucket* sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya adalah *spare part* yang dibutuhkan tidak diusulkan dalam perencanaan, prioritas belum tepat sasaran, dan persediaan *spare part* yang dibutuhkan tidak tersedia.
2. Kendala yang dihadapi staf pengadaan PT.Varia Usaha Bahari Gresik antara lain kendala faktor internal yaitu kurangnya Sdm dalam departemen pengadaan dan adanya staf pengadaan yang bekerja tidak sesuai tugas pokok serta kecurangan dalam proses pengadaan.. Dan adapun faktor eksternal yaitu proses pengadaan butuh waktu lama, harga yang fluktuatif, dan jarak antara vendor dan perusahaan yang jauh.
3. Adapun beberapa upaya yang dilaksanakan PT.Varia Usaha Bahari Gresik antara lain adalah mengusulkan persediaan *spare part* yang sering dibutuhkan dalam perencanaan pengadaan barang, mengevaluasi *spare*

part yang paling sering digunakan, dan membuat jadwal pengadaan *spare part* yang sering digunakan, serta berkoordinasi dengan vendor tentang estimasi kedatangan *spare part*.

B. Saran

Penulis memberikan saran yang dapat dipertimbangkan bagi PT. Varia Usaha Bahari Gresik adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya PT. Varia Usaha Bahari membuat perencanaan tentang pengadaan *spare part* dengan baik sesuai prosedur dan hasil dari perencanaan disampaikan kepada pihak-pihak terkait
2. Sebaiknya bagian pengadaan PT. Varia Usaha Bahari Gresik selalu menjaga hubungan baik dengan pihak ketiga terkait dalam kegiatan pengadaan agar mempermudah dalam berkoordinasi perihal pengadaan *spare part*.
3. Sebaiknya perusahaan selalu menyiapkan tenaga yang professional dan benar-benar layak untuk dipekerjakan serta sesuai agar mengurangi resiko yang timbul.