

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, tentang optimalisasi penggunaan alat-alat pemadam kebakaran di MV. MERATUS GORONTALO, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan alat-alat pemadam kebakaran di MV. MERATUS GORONTALO perlu di optimalkan, karena adanya beberapa crew yang kurang terampil dalam mengatasi keadaan darurat (kebakaran) yang terjadi di atas MV. Meratus Gorontalo
2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan alat-alat pemadam kebakaran adalah dilaksanakannya drill yang terjadwal sesuai dengan ketentuan SOLAS untuk meningkatkan keterampilan dan kesiapan crew menghadapi situasi darurat, serta perawatan alat-alat pemadam kebakaran untuk menjaga kesiapan fungsi dari alat-alat tersebut apabila sewaktu-waktu alat tersebut digunakan dapat berfungsi secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan masalah dan kenyataan yang terjadi di kapal, maka dalam pemecahan masalah :

1. Sebaiknya perwira senior memberikan evaluasi terhadap crew setelah drill dilaksanakan, supaya crew dapat memahami cara penggunaan

alat-alat pemadam kebakaran dengan benar serta memahami tugas dan peran masing-masing sesuai dalam sibil kebakaran.

2. Sebaiknya crew harus melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang benar saat pengambilan sertifikat pelaut *Advanced Fire Fighting* (AFF) supaya crew mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengatasi situasi darurat.

