

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian	16
Gambar 3.1 Bagan <i>Fisbhone Analysis</i>	24
Gambar 3.2 Bagan <i>Foult Tree Analysis</i>	28
Gambar 4.1 Diagram Tulang Ikan <i>Fishbone</i>	37
Gambar 4.2 Diagram pohon kesalahan rusaknya <i>lifter pin</i>	38
Gambar 4.3 Pipa Yang Tersumbat.....	42
Gambar 4.4 Pipa Bocor	44
Gambar 4.5 Pohon Kesalahan Adanya Kotoran Yang Berada Dalam Pipa Cooler.....	44



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Istilah Pada <i>Metode Foulst Tree Analysis</i>	26
Tabel 3.2 Simbol-Simbol Dalam <i>Metode Foulst Tree Analysis</i>	27
Tabel 4.1 Tabel kebenaran <i>lifter pin</i> tidak bekerja dengan baik	54



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	<i>Ship Particular SV. STELLA 28</i>
LAMPIRAN 2	<i>Crew List SV. STELLA 28</i>
LAMPIRAN 3	<i>Wawancara dengan Second Engineer</i>
LAMPIRAN 4	<i>Data lifter pin</i>

