

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan masalah pada bab sebelumnya dari judul skripsi “Analisa *Garbage Management Plan* Di MV. Hanjin Gdynia Guna Mencegah Pencemaran Lingkungan Sesuai Marpol 73/78 Annex V” Maka ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *Garbage Management Plan* harus sesuai prosedur yang di tetapkan oleh Marpol 1973/1978 Annex V di atas MV. Hanjin Gdynia, namun belum maksimal, hal ini disebabkan karena pemahaman anak buah kapal yang masih kurang tentang prosedur penanganan dan pembuangan sampah ke laut sehingga menyebabkan pencemaran laut.
2. Kurangnya perawatan alat pendukung *Garbage Management Plan* dengan baik, seperti *incinerator*.
3. Akibat yang ditimbulkan yaitu crew membuang sampah tanpa memperhatikan aturan yang ada sehingga terjadi pencemaran laut.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya perlu diadakannya pelatihan dan pengetahuan secara rutin pada anak buah kapal agar lebih memahami serta melakukan penanganan sampah sesuai marpol 73/78 annex V.
2. Sebaiknya *Engine Department* perlu melakukan penanganan dan perawatan peralatan yang dibutuhkan dalam proses Garbage Management Plan dengan prosedur yang benar sesuai Plan Maintenance System (PMS).
3. Hendaknya penyampaian kepada *crew* dengan dua Bahasa (Inggris dan Indonesia), sehingga *crew* akan lebih paham tentang prosedur penanganan / pembuangan sampah sehingga tidak terjadi pencemaran laut yang diakibatkan kelalaian crew dalam proses pembuangan sampah.