

LAMPIRAN 04

Lampiran Catatan Hasil Observasi di Kapal M.V. Damai Sejahtera II

HASIL OBSERVASI I

NO	ASPEK	CATATAN HASIL OBSERVASI
1	Gambaran umum kondisi kapal M.V. Damai Sejahtera II	<i>Vessel Particular:</i> <i>Vessel Name</i> : <i>Damai Sejahtera II</i> <i>Vessel Type</i> : <i>Container ship</i> <i>Registered Owner</i> : <i>PT Jayakusuma Perdana</i> <i>Line</i> <i>Flag</i> : <i>Indonesia Port of</i> <i>Call Sign</i> : <i>POMY</i> <i>IMO</i> : <i>9085601</i> <i>Class</i> : <i>BKI</i> <i>Dead Weight</i> : <i>10,747MT</i> <i>Year Built (delivered)</i> : <i>1995</i> <i>LOA</i> : <i>129.78 M</i> <i>Draff</i> : <i>8.334 M</i> <i>Builder</i> : <i>Mitsui Engineering &</i> <i>Shipbuilding Co. Ltd.</i> <i>Engine Type</i> : <i>MITSUI B&W DE 7 L 42</i> <i>MC</i> <i>Engine power</i> : <i>9485 HP at 176 Rpm</i> <i>DSC Ship Identity</i> : <i>MMSI 525003137</i>

LAMPIRAN 04

Lampiran 4.2 Catatan Hasil Observasi alat pelindung diri (APD)

OBSERVASI II

NO	ASPEK	CATATAN HASIL OBSERVASI
1	Ketersediaan (alat pelindung diri) APD	Secara umum ketersediaan alat pelindung diri (APD) di M.V. Damai Sejahtera II sudah tersedia dan ditempatkan di tempat sesuai dengan fungsinya sehingga mudah diperoleh.
2	Kelengkapan APD	Secara umum alat pelindung diri APD di kapal M.V. Damai Sejahtera II cukup memadai dengan sesuai dengan jumlah crew yang ada
3	Kondisi APD	Berdasarkan pengamatan kondisi APD sudah cukup baik.

LAMPIRAN 04

Lampiran 4.3 Catatan Hasil Observasi Pemakaian APD

OBSERVASI III

NO	ASPEK	CATATAN HASIL OBSERVASI
1	Intensitas penggunaan APD	Penggunaan APD di M.V. Damai Sejahtera II berdasarkan pengamatan masih jarang.
2	Kesadaran penggunaan APD	<i>Officer</i> selalu menggunakan, namun anak buah kapal sering didapati tidak menggunakan APD terutama jika lepas dari perhatian <i>officer</i>