


### LAMPIRAN 3

#### Foto-foto awak kapal MV. Sinar Sumba

1. ABK sedang melakukan *chipping* di *forecastle* tetapi tidak menggunakan *personal protective equipment* yaitu *safety helmet* sesuai prosedur yang telah ditentukan.



2. ABK pada saat kerja harian di *deck* tidak menggunakan *safety helmet* dan *safety harness* sebagai kelengkapan dalam bekerja sesuai *personal protective equipment* yang telah ditentukan.



3. ABK pada saat *chipping* tidak menggunakan *safety helmet*, sarung tangan dan *safety goggles* sebagai kelengkapan *personal protective equipment* yang telah ditentukan.



4. ABK pada saat jaga pelabuhan menggunakan *safety shoes* tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seharusnya *safety shoes* dipakai dengan benar agar tidak tergelincir pada saat bekerja.





5. Pada saat melaksanakan fire drill ABK tidak menggunakan *safety goggles*, hal ini sangat membahayakan karena tekanan dari *fire hose* sangat besar yang dapat mengakibatkan *hose* terlepas dan bisa mengenai wajah dari ABK tersebut.



6. Pada saat bekerja di *engine room* ABK tidak menggunakan *safety helmet*, hal ini sangat membahayakan karena di *engine room* peralatan-peralatan yang digunakan untuk *maintenance* terkadang ditaruh tidak pada tempatnya.

