

## ABSTRAKSI

**Imam Fachrudin**, 2017, NIT: 50134784. N, “Analisa Pemahaman ABK Dan Buruh Pada Saat Pengoperasian Penutup Palka Tipe *Pontoon* Di *MV. Pritha*”, Skripsi Program Studi Nautika, Program Diploma IV, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I: Capt. I Kadek Laju, S.H., M.M. M.Mar., dan Pembimbing II: Nur Rohmah, S.E., M.M.

*Pontoon* adalah pelat besi yang dibuat berbentuk balok dengan bagian dalamnya berongga dan ditempatkan pada ambang palka secara melintang dan berfungsi untuk melindungi muatan. Cara membuka dan menutup tutup palka jenis *pontoon* dilakukan secara manual dengan menggunakan *derrick boom* kapal. Dalam pengoperasian buka dan tutup palka memakan banyak waktu dan tenaga, karena *pontoon* harus diangkat satu persatu dan diletakkan diatas *pontoon* lainnya yang tidak dibuka. Karena sifat pengoperasiannya penutup palka tipe *pontoon* memiliki resiko yang tinggi, seperti pada saat di Pelabuhan Bayah, tanggal 23 Juni 2016, pukul 14.00 WIB seorang buruh yang sedang bekerja di *MV. Pritha* terbentur *pontoon*. Oleh sebab itu perlu dilakukan analisa pengaruh kurangnya pemahaman ABK pada saat pengoperasian penutup palka tipe *pontoon* di *MV. Pritha*. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kurangnya pemahaman ABK pada saat pengoperasian penutup palka tipe *pontoon*, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan ABK dan buruh dalam menggunakan alat-alat keselamatan kerja pada saat pengoperasian penutup palka tipe *pontoon*.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan secara terperinci pengoperasian penutup palka tipe *pontoon* hingga terjadi kecelakaan kerja di *MV. Pritha*. Dalam menentukan prioritas masalah untuk diselesaikan, peneliti menggunakan suatu alat pendekatan yaitu metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) dengan memberikan *score* 1-5 terhadap penyebab-penyebab terjadinya kecelakaan kerja di *MV. Pritha*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kurangnya pemahaman ABK pada saat pengoperasian penutup palka tipe *pontoon* di *MV. Pritha* adalah meningkatnya resiko kecelakaan kerja pada saat pengoperasian penutup palka tipe *pontoon*, terjadi kerusakan alat-alat yang digunakan pada saat pengoperasian penutup palka tipe *pontoon*, kurangnya efisiensi tenaga dan waktu pada saat pengoperasian penutup palka tipe *pontoon*. langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan ABK dan buruh dalam menggunakan alat-alat keselamatan kerja pada saat pengoperasian penutup palka tipe *pontoon* adalah memberikan pengarahan di atas kapal akan pentingnya menggunakan alat-alat keselamatan kerja pada saat pengoperasian penutup palka tipe *pontoon*, melakukan *safety meeting* berkaitan dengan kedisiplinan pemakaian alat keselamatan kerja pribadi pada saat pengoperasian penutup palka tipe *pontoon*.

**Kata Kunci:** ABK, buruh, penutup palka tipe *pontoon*.