

No	Indikator Kelemahan	Penilaian				
		1	2	3	4	5
1	Terjadi korosi pada <i>seal ring</i> akibat jam kerja yang tinggi		X			
2	<i>Sparepart</i> yang tidak original akan mudah rusak			X		
3	Proses <i>overhoul</i> e susah jika tidak menggunakan <i>special tool</i> .					X
4	Kemampuan blok melemah jika jam kerja sangat tinggi (> 10.000 jam).					X
5	Bila rusak tidak dapat diperbaiki			X		

No	Indikator Peluang	Penilaian				
		1	2	3	4	5
1	Viscosity muatan yang rendah		X			
2	Usia cargo pump yang sudah diatas 10 tahun			X		
3	Jumlah sparepart yang memadai di atas kapal				X	X
4	Engineer yang memiliki pengalaman dalam menangani pompa cargo					X
5	Kondisi Hydraulic Power Pack yang masih baik					X

No	Indikator Ancaman	Penilaian				
		1	2	3	4	5
1	Mahalnya harga sparepart pengganti				X	
2	Sulitnya membedakan mechanical seal yang original dengan yang tidak asli		X			