

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Peta Posisi Organisasi	48
Gambar 4.2. Kondisi <i>Evaporator</i> Pada <i>Fresh Water Generator</i> Sebelum Dilakukan Pembersihan	51
Gambar 4.3. Kondisi Plat <i>Evaporator</i> Sebelum Dilakukan Pembersihan	52
Gambar 4.4. Hasil Produksi Air Tawar Pada FWG Dalam Kondisi Normal	52
Gambar 4.5. Hasil Produksi Air Tawar Pada FWG Saat Mengalami Penurunan.....	53
Gambar 4.6. <i>Fresh Water Generator Safety Valve</i>	54
Gambar 4.7. Perendaman Plat <i>Evaporator</i> Dan <i>Condenser</i>	55
Gambar 4.8. Hasil Produksi Air Tawar Pada FWG bertekanan rendah	56
Gambar 4.9. Perendaman Plat <i>Evaporator</i> Dan <i>Condenser</i>	58
Gambar 4.10. Proses Pembersihan Plat <i>Evaporator</i> Dan <i>Condenser</i> Menggunakan <i>Brush</i>	59
Gambar 4.11. Pemeriksaan Gasket Pada Plat <i>Evaporator</i> Dan <i>Condenser</i>	59
Gambar 4.12. Hasil Produksi FWG Setelah Dilakukan Perawatan.....	60
Gambar 4.13. Perbandingan Hasil Produksi	61