

## LAPORAN PERAWATAN / PENGGANTIAN PIPA

Nama Kapal : MV. KARUNIA		Bagian : DECK		Bulan Laporan : Maret 2016	
Nomor Referensi	Nama dan posisi perbaikan	Uraian kerja perbaikan	Spare part / material yang digunakan	Jumlah / satuan	Hasil perbaikan
01	H#3 pipa hidrolik ke pompa	Chipping, brushing, primer, double 3x, finishing		6,5 Mtr	Baik
02	C/D #4,5 hidrolik di bawah handle	Ganti pipa, primer, double 3x, finishing	galvanis Ø 46 mm	2,75 Mtr	Baik
03	Pipa air laut	Ganti pipa, primer, double 3x, finishing	pipa besi Ø 120 mm	5 Mtr	Baik
04	Flange H#4 ke handle jack	Penggantian flange, primer, double 3x, finishing	2 pasang square flange Ø 32	2 pasang	Baik

**Pembuat Laporan**

**Diperiksa Oleh**

**SARWIDI  
Mualim I**

**Capt. M Tunggul Yuananta  
Nakhoda**