

## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1. Gambar sistem pembilasan Mesin Induk MT. Karmila
- LAMPIRAN 2. Gambar menumpuknya jumlah jelaga di dalam ruang udara bilas
- LAMPIRAN 3. Gambar kerusakan pada piston
- LAMPIRAN 4. Gambar kondisi ruang udara bilas yang sudah dibersihkan
- LAMPIRAN 5. Gambar *fishbone* diagram
- LAMPIRAN 6. Gambar kebakaran pada ruang udara bilas
- LAMPIRAN 7. Gambar kerusakan pada *oil scraper ring stuffing box*
- LAMPIRAN 8. Gambar pengukuran silinder *liner*
- LAMPIRAN 9. Gambar pemeriksaan *stuffing box* menurut *manual book*
- LAMPIRAN 10. Gambar pemeriksaan *flap / non return valve*
- LAMPIRAN 11. *Ship paticullar* MT. Karmila

