



PT. DUTA MARINE

**PT. DUTA MARINE
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN**

**FORM
PEMERIKSAAN PERALATAN PEMADAM KEBAKARAN**

Doc. No : DM-F-POPS-2030-6

Rev : 00

Authorisasi : DPA / MR

Berlaku: Sept 2013

Halaman : 1 of 3

Instruksi :

1. Checklist ini dilakukan bersamaan pada waktu melakukan latihan kebakaran.
2. Pemeriksaan dilakukan oleh Mualim III atau Perwira Jaga.
3. Arsipkan form yang telah diisi dan dilengkapi pada FILE KEGIATAN RUTIN KAPAL.

Tanggal Pemeriksaan 27 SEPTEMBER 2015

Kegiatan Bulan : SEPTEMBER 2015

BAJU TAHAN API (FIREMAN OUTFIT)

Jumlah	Lokasi	Tgl. Inspeksi Terakhir	Kondisi
4 UNIT	CNB	27-09- 2015	BARU

1 set bajutahan api terdiri atas : baju pelindung, sepatu dan sarung tangan dan riban bukan penghantar listrik dan helm yang keras yang tahan benturan dan lampu senter jenis yang amandankompak. Breathing apparatus dari jenis yang disetujui berikuttalipengaman.

BREATHING APPARATUS (BA)	BA No.1	BA No.2	BA No.3	BA No.4
Kapasitas	6 LITER	IDEM	IDEM	IDEM
Botol Cadangan	6 SILINDER			
Tempat penyimpanan	MUSTER POINT			LIHAT LAMPIRAN
Tgl diisikembali				
Tanggal test				
Tekanan udara				
Kondisi				
Tgl survey / diinspeksi	MEI 2013			

SISTEM DETEKSI ASAP (SMOKE DETEKTOR)	Hasil Pemeriksaan
Jenis sistem	
Ruang yang dilayani	ENGINE ROOM, CSWP ROOM, COP ROOM, EFP ROOM
Lokasi indikator visual / bunyi	CCR
Tgl disurvey/diperiksa	
Tgl sistem saluranditiup	MARET 2015
Kondisi	OK
SISTEM DETEKSI API (FIRE DETECTOR)	Hasil Pemeriksaan
Jenis sistem	
Ruang yang dilayani	ECR
Lokasi indikator visual / bunyi	ECR
Tgl disurvey/diperiksa	
Tgl sistem saluranditiup	
Kondisi	OK
SISTEM CO ₂ (CO ₂ SYSTEM)	Hasil Pemeriksaan
Lokasi instalasi	2 STARBOARD AREA